

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和5年11月21日

リコール届出番号	5413	リコール開始日	令和5年11月21日
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 問い合わせ先：サービス部 代表取締役社長・社長執行役員 高崎 文弘 TEL 0120-723-406		
不具合の部位(部品名)	車体(サブフレーム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	粉粒体運搬セミトレーラのサブフレームにおいて、強度設計が不適切なため、サブフレーム構成部品に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、破断して走行出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サブフレームに次のいずれかの補強部材を追加する。また、サブフレーム構成部品を点検し、亀裂のあるものは、溶接にて補修する。 (1) ボトム補強、タンク体サポート補強およびタンク体一体型補強 (2) タンク体サポート補強およびタンク体一体型補強 (3) タンク体一体型補強 必要に応じて軽量化対策を施す。		
不具合件数	19件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは電話または直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。 ・ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.5413のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トレクス	TNF325AA	-	TNF325AA001 平成23年3月9日	1	(3) ※
	TNF325AB		TNF325AB001 平成23年3月31日	1	(3) ※
	TNF325AC		TNF325AC001～TNF325AC002 平成23年3月31日	2	(3) ※
	TNF325AD		TNF325AD001～TNF325AD006 平成23年7月18日～平成24年5月27日	5	(3) ※
	TNF325AE		TNF325AE001～TNF325AE002 平成23年9月28日～平成24年6月14日	2	(3) ※
	TNF325AF		TNF325AF001 平成23年12月26日	1	(3) ※
	TNF325AG		TNF325AG001 平成24年2月6日	1	(3) ※
	TNF325AH		TNF325AH001～TNF325AH007 平成24年3月1日～平成24年3月28日	6	(3) ※
	TNF325AJ		TNF325AJ001～TNF325AJ002 平成24年6月28日	2	(3) ※

トレクス	TNF325AK	-	TNF325AK001 平成24年7月30日	1	(3) ※
			TNF325AK002～TNF325AK011 平成24年9月5日～平成25年3月5日	9	(1)
	TNF325AL		TNF325AL001～TNF325AL002 平成24年9月28日～平成24年10月1日	2	(2)
			TNF325AL003～TNF325AL005 平成25年1月15日～平成25年1月23日	2	(1)
			TNF325AL006～TNF325AL012 平成25年3月25日～平成25年3月27日	3	(2)
	TNF325AM		TNF325AM001 平成24年9月25日	1	(1)
	TNF325AN		TNF325AN001 平成24年11月21日	1	(1)
	TNF325AP		TNF325AP001～TNF325AP011 平成25年1月28日～平成25年3月27日	10	(2)
			TNF325AP015 平成25年8月26日	1	(3)
	TNF325AR		TNF325AR001 平成24年11月26日	1	(1)
	TNF325AS		TNF325AS001 平成25年3月11日	1	(2)
	TNF325AT		TNF325AT001～TNF325AT005 平成25年3月26日	4	(2)
	TNF325AU		TNF325AU001 平成25年5月1日	1	(3)
	TNF326AA		TNF326AA001～TNF326AA002 平成23年1月21日	2	(3) ※
	TNF326AB		TNF326AB001～TNF326AB003 平成23年7月1日～平成24年3月20日	3	(3) ※
	TNF328AA		TNF328AA001～TNF328AA003 平成22年3月24日～平成22年9月30日	3	(3) ※
	TNF328AB		TNF328AB001～TNF328AB002 平成22年11月10日	2	(3) ※
	TNF328AC		TNF328AC001 平成23年12月21日	1	(3) ※
	TNF328AD		TNF328AD001～TNF328AD002 平成25年1月16日～平成25年1月22日	2	(2)
	(計24型式)		(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年3月24日～平成25年8月26日	(計71台)

【備考】※印は、平成25年7月12日付け「届出番号3174」にてリコール届出を行ったものですが、更なる改善措置が必要であるため、再度届出を行うものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。