

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年11月22日

リコール届出番号	5418	リコール開始日	令和5年11月22日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 南 真介 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	制動装置（駐車ブレーキ解除用工具）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大・中型観光バスにおいて、車載工具の搭載指示が不適切なため、駐車ブレーキ解除用工具（スパナ）が搭載されていない。そのため、故障等により駐車ブレーキが作動したままの状態となった場合に、当該工具を用いて解除することができない。		
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキ解除用工具（スパナ）を搭載する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-RU1ASDJ	「いすゞガーラ」	RU1ASD-60011～RU1ASD-60910 平成29年7月18日～令和5年9月20日	892	
	2KG-RU1ESDJ		RU1ESD-60011～RU1ESD-60503 平成29年7月28日～令和4年2月16日	493	
	2PG-RU1ESDJ		RU2AHD-60011～RU2AHD-60261 平成29年7月18日～令和5年8月21日	249	
	2DG-RU2AHDJ		RR2AJD-60011～RR2AJD-60800 平成29年9月4日～令和5年9月8日	786	
	2KG-RU2AHDJ				
	2DG-RR2AJDJ	「いすゞ ガーラミオ」			
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年7月18日～令和5年9月20日	(計2,420台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。