

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年12月6日

リコール届出番号	5422	リコール開始日	令和5年12月7日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	その他（事故自動緊急通報装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両工場の完成検査において、緊急通報装置の音声通話機能に係る検査が不適切なため、道路運送車両の保安基準にかかる当該装置の適合性の検査が適切に行われていなかった。		
改善措置の内容	全車両、緊急通報装置に係る検査を行い、道路運送車両の保安基準にかかる不具合が認められた場合は、当該装置に関連する部品交換等を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-MXWH60	「プリウス」	MXWH60-4000000～MXWH60-4044072 令和 4年11月24日～令和 5年 9月22日	39,863	
	6LA-MXWH61		MXWH61-4000000～MXWH61-4006978 令和 5年 2月15日～令和 5年 9月28日	6,259	
	6AA-MXWH65		MXWH65-4000000～MXWH65-4009527 令和 4年11月24日～令和 5年 9月22日	8,748	
	6AA-ZVW60		ZVW60-4000000～ZVW60-4015495 令和 4年11月24日～令和 5年 9月22日	13,976	
	6AA-ZVW65		ZVW65-4000000～ZVW65-4002564 令和 4年11月24日～令和 5年 9月22日	2,226	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	ZBA-JPD20	「ミライ」	JPD20-0001001～JPD20-0004827 令和 2年10月28日～令和 5年 9月20日	3,364	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 2年10月28日～令和 5年 9月28日	(計74,436台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。