

連絡先:物流・自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和5年12月18日

リコール届出番号	5428	リコール開始日	令和5年12月18日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 ( 問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686 )		
不適合の部位(部品名)	電気装置(バッテリープラグ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリー式フォーク・リフトのバッテリープラグにおいて、オペレーター等が接触することに対する設計検討が不十分なため、バッテリープラグのハンドルに接触すると、バッテリープラグが勘合不良になることがある。そのため、そのまま使用を続けると、バッテリープラグ勘合部の端子より発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリープラグにカバーを取り付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内の情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページへ掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	ZAF-M283K	FE30-1	M283-302882~M283-310551 平成28年12月28日~令和3年5月14日	2台	
コマツ	ZAF-M282K	FB20-12 FB25-12	M282-102191~M282-104377 平成29年1月31日~令和5年9月6日	151台	
コマツ	ZAF-M282K	FE25-1	M282-302601~M282-310612 平成28年9月30日~令和3年6月15日	689台	
コマツ	ZAF-M284K	FB30-12	M284-102527~M284-104341 平成29年10月20日~令和5年7月14日	9台	
コマツ	ZAF-M284K	FE30-1	M284-302647~M284-310563 平成28年10月17日~令和3年5月19日	170台	
コマツ	ZAF-M291	FE25H-1	M291-304033~M291-310588 平成30年2月27日~令和3年5月31日	203台	
	(計4型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年9月30日~令和5年9月6日	(計1,224台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた可能性がある車両の範囲

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
コマツ	ZAF-M282K	FE25-1	M282-300307～M282-302103 平成26年10月9日～平成28年5月27日	5台	
コマツ	ZAF-M284K	FE30-1	M284-302212 平成28年6月30日	1台	
			合計	6台	