


## 改善箇所説明図



車両制御ユニット

### 基準不適合発生箇所

注：  はプログラムを書き換える部品を示す

農耕トラクタの車両制御ユニット（ECU）において、制御プログラムが不適切なため、CAN通信を伴う作業機を使用した際に、通信異常が発生することがある。そのため、適切な車両の制御が行えず、最悪の場合、発進時に片側の車輪にブレーキが作動したままとなり、安定した走行ができなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、車両制御ユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：改善実施済車には、型式銘板の近傍にリコール届出番号の入ったステッカーを貼付する。