

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年2月15日

リコール届出番号	5453	リコール開始日	令和6年2月16日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 カール・デッペン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	原動機(高圧燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック・バスの高圧燃料ポンプにおいて、タペットとローラー間およびローラーとカム間を潤滑する燃料膜厚が不足しているため、これらの摺動面に摩耗が生じることがある。このため、ポンプストロークの減少や摩耗粉による燃料フィルターの詰まりが生じて燃料の供給が不十分になり、突然のエンジンストールや再始動不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、高圧燃料ポンプを点検し、不具合品が装着されていた場合は対策品の高圧燃料ポンプ一式に交換する。 また、燃料タンク内に摩耗粉が認められた場合は、燃料フィルター一式を新品に交換すると共に、高圧燃料ポンプから燃料タンク間の戻り側燃料ラインの清掃を実施する。		
不具合件数	369件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FV70HJR	「ふそう スーパーグレート」	FV70HJ-500006～FV70HJ-510149 平成29年10月31日～令和元年11月18日	350	
	2KG-FV70HX		FV70HX-500735～FV70HX-510449 平成30年10月10日～令和元年10月3日	52	
	2KG-FV70HYP		FV70HY-500289～FV70HY-510071 平成31年2月5日～令和元年9月16日	16	
	2KG-FV70HZP		FV70HZ-500407～FV70HZ-510013 平成31年3月28日～令和元年6月7日	2	
	2KG-FV74HJR		FV74HJ-500003～FV74HJ-510026 平成30年1月12日～令和元年9月13日	47	
	2PG-FS70HZ		FS70HZ-500024～FS70HZ-510133 平成29年8月31日～令和元年9月17日	575	
	2PG-FS74HY		FS74HY-500004～FS74HY-510028 平成29年9月7日～令和元年9月28日	88	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-500304～FS74HZ-520717 平成29年7月21日～令和2年6月11日	6,214	
	2PG-FS75HY		FS75HY-510001～FS75HY-510002 令和元年8月7日～令和元年8月9日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FS75HZ	「ふそう スーパーグレート」	FS75HZ-500034～FS75HZ-510299 平成 29 年 8 月 31 日～令和 2 年 1 月 10 日	806	
	2PG-FU70HY		FU70HY-500004～FU70HY-510033 平成 29 年 9 月 7 日～令和元年 9 月 24 日	154	
	2PG-FU74HY		FU74HY-500007～FU74HY-510026 平成 29 年 8 月 10 日～令和元年 9 月 18 日	117	
	2PG-FU74HZ		FU74HZ-500176～FU74HZ-520001 平成 29 年 7 月 24 日～令和 2 年 2 月 25 日	2,570	
	2PG-FU75HZ		FU75HZ-500015～FU75HZ-510143 平成 29 年 7 月 31 日～令和元年 11 月 20 日	484	
	2PG-FV70HX		FV70HX-500155～FV70HX-520249 平成 29 年 7 月 25 日～令和 2 年 8 月 19 日	1,708	
	2PG-FV70HY		FV70HY-500029～FV70HY-510076 平成 29 年 7 月 26 日～令和元年 9 月 19 日	409	
	2PG-FV70HZ		FV70HZ-500021～FV70HZ-510138 平成 29 年 8 月 4 日～令和元年 9 月 30 日	539	
	2PG-FV74HJR		FV74HJ-500004～FV74HJ-510028 平成 30 年 1 月 17 日～令和元年 9 月 19 日	40	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-500021～FV74HZ-510096 平成 29 年 7 月 24 日～令和元年 10 月 30 日	381	
	2PG-FY70HY		FY70HY-500003～FY70HY-510014 平成 29 年 8 月 29 日～令和元年 9 月 16 日	88	
	2PG-FY74HY		FY74HY-500013～FY74HY-510024 平成 29 年 7 月 28 日～令和元年 9 月 27 日	154	
	2RG-FP74HDR		FP74HD-500038～FP74HD-510568 平成 29 年 10 月 6 日～令和 2 年 1 月 25 日	1,319	
	2RG-FP74HER		FP74HE-500003～FP74HE-510131 平成 29 年 11 月 8 日～令和元年 11 月 4 日	550	
	2RG-FP74HGR		FP74HG-500002～FP74HG-510021 平成 29 年 11 月 24 日～令和元年 11 月 4 日	81	
	QKG-FU60VY		FU60VY-525025 平成 29 年 7 月 26 日	1	
	QKG-FV60VJR		FV60VJ-525073～FV60VJ-525387 平成 29 年 9 月 4 日～平成 30 年 7 月 25 日	309	
	QKG-FV60VX		FV60VX-525183～FV60VX-525307 平成 29 年 7 月 10 日～平成 29 年 8 月 29 日	30	
	QKG-FV60VY		FV60VY-525078～FV60VY-525113 平成 29 年 7 月 26 日～平成 29 年 8 月 29 日	20	
	QKG-FV60VZ		FV60VZ-525049 平成 29 年 7 月 17 日	1	
	QKG-FV64VJR		FV64VJ-525009～FV64VJ-525020 平成 29 年 9 月 13 日～平成 29 年 11 月 20 日	5	
	QPG-FP64VDR		FP64VD-525193～FP64VD-525572 平成 29 年 9 月 5 日～平成 30 年 7 月 4 日	326	
	QPG-FP64VER		FP64VE-525043～FP64VE-525148 平成 29 年 9 月 4 日～平成 30 年 4 月 27 日	91	
QPG-FP64VGR	FP64VG-525025～FP64VG-525059 平成 29 年 10 月 4 日～平成 30 年 7 月 23 日	35			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
三菱	QPG-FS60VZ	「ふそう スーパーグレート」	FS60VZ-525051～FS60VZ-525079 平成 29 年 7 月 8 日～平成 29 年 7 月 29 日	6		
	QPG-FS64VY		FS64VY-525006～FS64VY-525023 平成 29 年 7 月 10 日～平成 29 年 8 月 25 日	14		
	QPG-FS64VZ		FS64VZ-525275～FS64VZ-525623 平成 29 年 7 月 8 日～平成 29 年 8 月 30 日	254		
	QPG-FS65VY		FS65VY-525001 平成 29 年 8 月 23 日	1		
	QPG-FS65VZ		FS65VZ-525059～FS65VZ-525130 平成 29 年 7 月 7 日～平成 29 年 8 月 31 日	54		
	QPG-FU60VY		FU60VY-525018～FU60VY-525033 平成 29 年 7 月 8 日～平成 29 年 8 月 23 日	12		
	QPG-FU60VZ		FU60VZ-525008 平成 29 年 7 月 12 日	1		
	QPG-FU64VY		FU64VY-525015～FU64VY-525031 平成 29 年 7 月 17 日～平成 29 年 8 月 24 日	11		
	QPG-FU64VZ		FU64VZ-521836～FU64VZ-525389 平成 29 年 7 月 8 日～平成 29 年 8 月 30 日	168		
	QPG-FU65VZ		FU65VZ-525035～FU65VZ-525062 平成 29 年 7 月 11 日～平成 29 年 8 月 29 日	14		
	QPG-FV60VX		FV60VX-525188～FV60VX-525309 平成 29 年 7 月 10 日～平成 29 年 8 月 29 日	37		
	QPG-FV60VY		FV60VY-525063～FV60VY-525112 平成 29 年 7 月 7 日～平成 29 年 8 月 29 日	6		
	QPG-FV60VZ		FV60VZ-520331～FV60VZ-525068 平成 29 年 7 月 11 日～平成 29 年 8 月 22 日	9		
	QPG-FV64VJR		FV64VJ-525010～FV64VJ-525021 平成 29 年 9 月 26 日～平成 29 年 12 月 21 日	8		
	QPG-FV64VZ		FV64VZ-525025～FV64VZ-525050 平成 29 年 7 月 15 日～平成 29 年 8 月 29 日	12		
	QPG-FY60VY		FY60VY-525007～FY60VY-525020 平成 29 年 7 月 8 日～平成 29 年 8 月 22 日	12		
	QPG-FY64VY		FY64VY-525007～FY64VY-525021 平成 29 年 7 月 14 日～平成 29 年 8 月 23 日	11		
	QTG-MS96VP		「ふそう エアロエス」	MS96VP-73345～MS96VP-73352 平成 29 年 7 月 25 日～平成 29 年 7 月 28 日	2	
			「ふそう エアロクイン」	MS96VP-73329～MS96VP-73360 平成 29 年 8 月 1 日～平成 29 年 8 月 4 日	4	
	(計 51 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 7 月 7 日～令和 2 年 8 月 19 日	(計 18,200 台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
三菱	2PG-FS75HZ	「ふそう スーパーグレード」	FS75HZ-500032	1	
	2PG-FU75HZ		FU75HZ-500034	1	
	QDG-FV50VJR		FV50VJ-530276	1	
	QKG-FP54VDR		FP54VD-531240～FP54VD-531333	2	
	QKG-FS54VZ		FS54VZ-530791	1	
	QKG-FV60VJR		FV60VJ-510023～FV60VJ-525019	10	
	QKG-FV60VX		FV60VX-510458～FV60VX-512254	8	
	QKG-FV60VY		FV60VY-510137～FV60VY-520184	3	
	QPG-FP64VDR		FP64VD-510172～FP64VD-521181	11	
	QPG-FP64VER		FP64VE-510020～FP64VE-525026	4	
	QPG-FP64VGR		FP64VG-520029	1	
	QPG-FS64VZ		FS64VZ-510619～FS64VZ-512308	2	
	QPG-FS65VZ		FS65VZ-520216～FS65VZ-520449	2	
	QPG-FU64VZ		FU64VZ-510377～FU64VZ-521479	8	
	QPG-FU65VZ		FU65VZ-520021～FU65VZ-520031	2	
	QPG-FV60VZ		FV60VZ-510258	1	
	QRG-MS96VP		「ふそう エアロエース」	MS96VP-70369～MS96VP-73335	28
		「ふそう エアロクイーン」	MS96VP-70308～MS96VP-72818	11	
				合計	97台

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
6R10・6R20 エンジン Assy	6R10064775	平成 29 年 7 月 3 日～令和元年 7 月 10 日	45	
	6R10064781			
	6R10064782			
	6R10064891			
	6R10064996			
	6R10065097			
	6R10065104			
	6R10065109			
	6R10065122			
	6R10065123			
	6R10065128			
	6R10065154			
	6R10065156			
	6R10065221			
	6R10065222			
	6R10065251			
	6R10065255			
	6R10065411			
	6R10065414			
	6R10065577			
	6R10065738			
	6R10065769			
	6R10065844			
	6R10065845			
	6R10065847			
	6R10065848			
	6R10065850			
	6R10065860			
	6R10065863			
	6R10065865			
	6R10065866			
	6R10065872			
	6R10065875			
	6R10065878			
	6R20002719			
	6R20008488			
	6R20013509			
	6R20013955			
	6R20014673			
	6R20015004			
	6R20015229			
	6R20015230			
	6R20015621			
	6R20015687			
	6R20017750			
ハイプレッシャーホップ	MX910559		168	
	MX910688		821	
合計			(計 1,034 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。