

物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年4月11日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 外-3627 | リコール開始日 | 令和6年4月11日 |
| 届出者の氏名又は名称 | フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 マティアスシェーパース 製作国：イタリア共和国 製作者名：アウトモビリ ランボルギーニ社 問い合わせ先： ランボルギーニ カスタマーセンター (フリーダイヤル) 0120-988-889 (アドレス) http://www.lamborghini.com | | |
| 不具合の部位 (部品名) | 停止表示器材 (三角停止表示板) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 三角停止表示板において、製造管理が不適切なため、反射性能の技術基準を満たさないおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、三角停止表示板の部品番号を確認し、該当するものは良品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | イタリア本社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 弊社ホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------|-----------|--------|--|------------|----|
| ランボルギーニ | ABA-ZLDHU | 「ウルス」 | ZPBEA1ZL0KLA00550～ZPBEA1ZL6LLA10890 平成30年9月17日 ～ 令和2年12月14日 | 712台 | |
| | 7BA-ZLDHU | | ZPBEA1ZL0LLA08259～ZPBEB3ZL5PLA23242 令和2年12月24日 ～ 令和5年2月20日 | 535台 | |
| | (計2型式) | (計1車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成30年9月17日 ～ 令和5年2月20日 | 計1247台 | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。