

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年5月16日

リコール届出番号	外-3801	リコール開始日	令和6年5月17日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	原動機(チャージエアディストリビュータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	4気筒ディーゼルエンジンのチャージエアディストリビュータにおいて、吸気経路を制御するクランクアーム機構への潤滑剤塗布が不適切なため、潤滑不良によるガイドの摩耗で接続が外れ、吸気経路が制御できなくなることがある。そのため、システムがこれを検知してエンジン警告灯(MIL)が点灯し、出力が制限され、最悪の場合、排出ガスが悪化し、排出量が基準値を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、接続が外れないようにクランクアーム機構にブラケットを装着する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-177012	「A200d」	WDD1770122J040419～WDD1770122J142345 平成31年3月15日～令和2年3月19日	2,175	右ハンドル
			WDD1770122V038406～WDD1770122V053051 令和元年7月29日～令和2年7月14日	1,634	
			W1K1770122J183183～W1K1770122J332596 令和2年2月18日～令和4年4月18日	79	
			W1K1770122V053069～W1K1770122V141493 令和2年1月6日～令和4年4月18日	2,779	
	-177084-		WDD1770122J079804～WDD1770122J080769 平成31年3月15日～平成31年3月21日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-177012M	「A200d」	WDD1770122J040477 令和2年4月24日	1	右ハンドル
	3DA-177112	「A200d セダン」	WDD1771122J093431～WDD1771122J111504 令和元年6月3日～令和2年3月5日	6	
			W1K1771122J192519～W1K1771122J352970 令和2年2月18日～令和5年1月6日	1,341	
	3DA-177112M		WDD1771122J111505 令和2年10月17日	1	
	3DA-247012	「B200d」	WDD2470122J007255～WDD2470122J092533 令和元年8月20日～令和2年3月29日	1,794	
			W1K2470122J091800～W1K2470122J373326 令和2年1月6日～令和4年12月12日	2,324	
			WDD2470122J007286 令和2年2月4日	1	
	3DA-118312M	「CLA200d」	WDD1183122N001235～WDD1183122N079977 令和元年6月10日～令和2年4月6日	1,950	
			W1K1183122N079993～W1K1183122N293413 令和2年1月6日～令和5年2月21日	3,560	
	3DA-118612M	「CLA200d シューティングブレーク」	WDD1186122N019764～WDD1186122N079901 令和元年8月1日～令和3年7月26日	827	
			W1K1186122N079986～W1K1186122N293481 令和2年1月6日～令和4年12月8日	2,220	
	3DA-247713M	「GLA200d 4MATIC」	W1N2477132J079579～W1N2477132J370550 令和元年11月28日～令和5年2月2日	5,819	
	3DA-247612M	「GLB200d」	WDC2476122W003395～WDC2476122W003694 令和元年12月9日～令和2年12月24日	19	
			W1N2476122W006699～W1N2476122W101827 令和2年2月14日～令和4年2月23日	4,101	
	3DA-247613M	「GLB200d 4MATIC」	W1N2476132W079113～W1N2476132W192712 令和3年3月18日～令和5年3月10日	3,605	
	(計12型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年3月15日～令和5年3月10日	(計34,238台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。