

第2号様式（リコール届出一覧表）（第2関係）

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年5月29日

リコール届出番号	装16	リコール開始日	令和6年5月29日
届出者の氏名又は名称	横浜ゴム株式会社 代表取締役社長 清宮 眞二 問い合わせ先：トラック用タイヤリコール受付窓口 専用フリーダイヤル：0120-606-872 生産委託先：正新橡膠工業股份有限公司（台湾） 生産工場：MAXXIS INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.		
不具合の部位（部品名）	サイドウォール部		
基準不適合状態にあると認めるタイヤの状況及びその原因	トラック用タイヤの一部において、製造時の不適切な処理により、タイヤのサイド部にピンホール（貫通孔）が発生している場合がある。そのため、最悪の場合、エア漏れに至り走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	タイヤサイド部の製造年週コードを確認し対象タイヤの場合は、良品と交換する。		
不具合件数	25件	事故の有無	無し
発見の動機	お客様より、タイヤリム組時にタイヤ空気圧低下の連絡を受けた		
タイヤ使用者、販売事業者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・当社ホームページでの告知 ・各販売店様へ電話・メール・紙媒体による情報展開 ・お客様への直接訪問、電話連絡等 		

商品名	型式	種別	リコール対象タイヤの範囲（識別記号）及び製作期間	リコール対象タイヤの数	備考
RY237	225/80 R17.5 123/122L	トラック用	120 69YYYY 4023 ~ 0824 令和5年10月1日～令和6年3月2日	3,524本	