

連絡先: 国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 電話番号: 03-5253-8111 内線: 42361
 国土交通省 ホームページアドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和6年8月30日

リコール届出番号	外-3862	リコール開始日	令和6年9月2日	
届出者の氏名又は名称	キャタピラージャパン合同会社 代表社員キャタピラー・ワーク・ツールズ社 職務執行者 背戸 文治		問合わせ先: キャタピラージャパン合同会社 BCPローダーマーケティング TEL: (045) 682-3454	
不具合の部位(部品名)	ファイナルドライブ(終減速機)のリングギア固定ボルト			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベルローダのファイナルドライブ(終減速機)において、設計指示が不十分なため、リングギアを締結するボルトのトルクが不足しているものがある。 そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが緩み、ファイナルドライブから異音の発生や油漏れが生じ、最悪の場合、ホイールが脱落するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、前軸後軸のファイナルドライブ内のリングギアを固定するボルトを交換し、適正な手法で締め付ける。 なお、ボルトの緩み、脱落または破損が確認された場合には、アクスルを交換する。			
不具合件数	0 件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの非車検車両における不具合報告による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者 : ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者 : 使用者の全てを把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・ 改善実施済み車両には、キャブ後面ガラス左下若しくは左支柱下に、実施済みであることを示す旨のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラー	YDR-H26	「918M」	CAT0918MLH2600401～CAT0918MHH2601324 平成30年8月7日～令和2年10月20日	164台	
キャタピラー	YDR-SL4	「920」	CAT00920CSL400154～CAT00920HSL400927 令和2年10月23日～令和4年8月25日	65台	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年8月7日～令和4年8月25日	229台	