

主な行程表

① 輪島市 現地調査

9月27日(金)

八ヶ川 浸水被害箇所 現地調査

河原田川 河岸侵食箇所、河川堤防欠損箇所 現地調査

塚田川 流木による河道閉塞箇所 現地調査

② 輪島市～珠洲市 現地調査

9月 28 日(土)

町野川 河川堤防決壊箇所 現地調査

鵜飼川 浸水被害箇所 現地調査

若山川 浸水被害箇所 現地調査

珠洲大谷川 令和6年能登半島地震時被災箇所 現地調査

16:00 頃 取材対応 のと里山空港(1F:能登の旅情報センター前)

(輪島市三井町洲衛 10-11-1)

※二次災害が懸念されることから、現場調査については取材不可ですが、上記赤字箇所において、専門家への取材が可能ですので、希望される報道関係者は9月28日(土)15:50までにのと里山空港(1F:能登の旅情報センター前)へ集合をお願いします。道路状況等により、取材の開始時刻が遅れる場合がありますので、その際は御容赦ください。

※集合場所



出典：国土地理院ホームページ※地理院地図（電子国土 Web）を加工して使用