

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和 6 年 11 月 18 日

リコール届出番号	外-3877	リコール開始日	令和 6 年 11 月 18 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリー ダイヤル) 0120-954-018		
	製作国 :ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社		
不具合の部位(部品名)	エンジン (排気ガス再循環装置モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼルエンジンの排気ガス再循環装置 (EGR) モジュールにおいて、製造工程におけるばらつきがあったため、冷却水が漏れるものがある。その場合、排気ガスに含まれる煤が冷却水と混合して排気ガス再循環装置 (EGR) モジュールの内部に堆積し、高温になった堆積物がインテークマニホールドに流入し付着して、インテークマニホールドが溶損する可能性がある。最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニット (DDE) のプログラムを対策プログラムに書き換え、冷却水の漏れやエンジン過熱を早期に感知させ、警告灯を点灯させる。さらに、インテークマニホールドの溶損が拡大する前に保護機能を作動させるとともに、エンジン警告灯を点灯させ、出力を制限させる。 また、警告灯が点灯した場合には、排気ガス再循環装 (EGR) モジュールの点検を行い、必要に応じて良品と交換する。		
不具合件数	2 件	事故の有無	0 件 (火災、怪我人なし)
発見の動機	市場からの不具合報告による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクト メール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーション メッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに記載する。		

BMW	3DA-5V20	「BMW 320d xDrive」	WBA5V72080AH99940 ～ WBA5V72080AH99999 平成 31 年 2 月 27 日 ～ 平成 31 年 3 月 1 日	45	
			WBA5V720X0AJ48435 ～ WBA5V72020AJ49255 平成 31 年 3 月 1 日 ～ 令和元年 5 月 6 日	556	
			WBA5V720X0FH00019 ～ WBA5V72060FH99955 令和元年 5 月 6 日 ～ 令和元年 10 月 22 日	2,012	
			WBA5V72000FJ00042 ～ WBA5V72030FJ99763 令和元年 10 月 22 日 ～ 令和 2 年 6 月 22 日	620	
			WBA5V72050FK04817 ～ WBA5V72080FK97770 令和 2 年 6 月 29 日 ～ 令和 3 年 2 月 5 日	264	
			WBA5V700208B47437 ～ WBA5V700208B99988 令和 2 年 7 月 31 日 ～ 令和 3 年 4 月 12 日	1,620	
			WBA5V72090FL00269 ～ WBA5V72070FL43346 令和 3 年 2 月 10 日 ～ 令和 3 年 5 月 12 日	32	
			WBA5V700408C00025 ～ WBA5V700308C57817 令和 3 年 4 月 12 日 ～ 令和 4 年 2 月 1 日	562	
BMW	3DA-6L20	「BMW 320d xDrive Tr.」	WBA6L72080FH30646 ～ WBA6L72080FH99949 令和元年 6 月 25 日 ～ 令和元年 10 月 22 日	1,121	
			WBA6L72050FJ00001 ～ WBA6L72070FJ99792 令和元年 10 月 22 日 ～ 令和 2 年 6 月 22 日	715	
			WBA6L72020FK00038 ～ WBA6L72070FK99987 令和 2 年 6 月 22 日 ～ 令和 3 年 2 月 23 日	1,339	
			WBA6L72060FL00076 ～ WBA6L72020FL59268 令和 3 年 2 月 10 日 ～ 令和 3 年 6 月 25 日	630	
BMW	3DA-JF20	「BMW 523d」	WBAJF32000BX21034 令和元年 6 月 6 日	1	
BMW	3DA-JF20	「BMW 523d xDrive」	WBAJF52090WW32969 ～ WBA52BL060WW93545 平成 31 年 2 月 27 日 ～ 令和 2 年 9 月 9 日	401	
			WBAJF52000BP77633 ～ WBAJF52090BP78098 平成 31 年 3 月 14 日 ～ 令和元年 8 月 29 日	365	
			WBAJF52010CD62480 ～ WBAJF52000CD97088 令和元年 11 月 8 日 ～ 令和元年 12 月 17 日	3	
			WBAJF52040CE01367 ～ WBA52BL030CE95817 令和 2 年 1 月 9 日 ～ 令和 2 年 7 月 6 日	4	
			WBA52BL010CF22089 ～ WBA52BL080CF45935 令和 2 年 7 月 31 日 ～ 令和 2 年 9 月 10 日	21	
			WBA52BL010WX00756 ～ WBA52BL080WX00947 令和 2 年 10 月 22 日 ～ 令和 2 年 10 月 23 日	3	
BMW	3DA-JP20	「BMW 523d xDrive ツーリン グ」	WBAJP52030BP79633 ～ WBAJP52050BP79892 平成 31 年 3 月 7 日 ～ 令和元年 7 月 23 日	218	
			WBAJP52050CD02876 ～ WBAJP52030CD52935 令和元年 9 月 2 日 ～ 令和元年 10 月 28 日	22	
			WBA52BN0X0CE76372 ～ WBA52BN050CE99459 令和 2 年 6 月 16 日 ～ 令和 2 年 7 月 16 日	9	

			WBA52BN040CF08197 ～ WBA52BN020CF47273 令和 2 年 7 月 17 日 ～ 令和 2 年 9 月 11 日	30	
BMW	3DA-JX20	「BMW 623d グランツァリスモ」	WBAJX22010BM50573 ～ WBAJX22020BM50713 平成 31 年 3 月 7 日 ～ 平成 31 年 4 月 30 日	31	
			WBAJX22070CD63113 令和元年 11 月 11 日	1	
BMW	3DA-UZ20	「BMW X3 xDrive20d」	WBAUZ320109B01565 ～ WBAUZ320409B92265 令和元年 11 月 19 日 ～ 令和元年 12 月 18 日	35	
			WBAUZ36020N017074 ～ WBA16BZ070N139365 令和元年 11 月 27 日 ～ 令和 3 年 12 月 7 日	2,853	
BMW	3DA-VJ20	「BMW X4 xDrive20d」	WBAVJ920709B01567 ～ WBAVJ920509B94721 令和元年 11 月 20 日 ～ 令和 2 年 2 月 6 日	90	
			WBAVJ920209C08266 ～ WBAVJ920309C98561 令和 2 年 1 月 14 日 ～ 令和 2 年 3 月 26 日	201	
			WBAVJ920309D00521 ～ WBAVJ920909D96817 令和 2 年 5 月 4 日 ～ 令和 2 年 8 月 18 日	152	
			WBAVJ920309E00344 ～ WBAVJ920909E91247 令和 2 年 8 月 20 日 ～ 令和 2 年 10 月 29 日	76	
			WBAVJ920509F00512 ～ WBAVJ920909F99223 令和 2 年 11 月 5 日 ～ 令和 3 年 2 月 11 日	68	
			WBAVJ920209G01345 ～ WBAVJ920309G99754 令和 3 年 2 月 12 日 ～ 令和 3 年 4 月 30 日	161	
			WBAVJ920209H01137 ～ WBAVJ920909H99602 令和 3 年 5 月 1 日 ～ 令和 3 年 7 月 28 日	252	
			WBA32CA0109K48726 令和 3 年 11 月 17 日	1	
	(7 型式)	(8 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 31 年 2 月 27 日 ～ 令和 4 年 2 月 1 日	(計 14,514 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。