

連絡先： 国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 電話番号： 03-5253-8111 内線:42361  
 国土交通省ホームページアドレス： <https://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年11月21日

リコール届出番号	5578	リコール開始日	令和6年11月21日
届出者の氏名又は名称	株式会社 豊田自動織機 取締役社長 伊藤 浩一 ( 問い合わせ先：トヨタL&Fカンパニー 品質保証部 TEL : 0566-53-7200 )		
不具合の部位 (部品名)	車枠 (フレーム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動式フォークリフトの車枠 (フレーム) の構成部品であるヘッドガードの溶接部において、設計検討が不十分なため、強度が不足しているものがある。そのため、当該部位への入力大きい作業を繰り返し行くと、当該溶接部に亀裂が発生し、そのままの状態で使用を続けると破断に至り、ヘッドガードの部品が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヘッドガードの当該部品を取り外し、対策品を再溶接する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接訪問または、電話にて連絡する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善措置済車には、フロントプロテクターの前面にNo. 5578のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	ZAF-8FBE13	「トヨタジェネオ-E」	8FBE13-10011 ~ 8FBE13-10797 平成27年12月22日 ~ 令和6年 1月25日	787台	-
	ZAF-8FBE18		8FBE18-10011 ~ 8FBE18-12393 平成27年12月 4日 ~ 令和6年 1月26日	2,383台	
	ZAF-8FBE20		8FBE20-10011 ~ 8FBE20-10544 平成27年12月15日 ~ 令和6年 1月10日	534台	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年12月 4日 ~ 令和6年 1月26日	(計3,704台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。