

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 6 年 12 月 5 日

リコール届出番号	外-3915	リコール開始日	令和 6 年 12 月 5 日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ フォン・ヴィッツェンドルフ 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタマーケアセンター 電話:0120-846-911		
不具合の部位（部品名）	高電圧装置（高電圧バッテリーモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高電圧バッテリーにおいて、不適切に製造されたバッテリーモジュールが内蔵されたものがある。そのため、バッテリーモジュールの内部短絡が発生し、最悪の場合、熱によるバッテリー異常が発生し、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、OTA または専用テスターで車両を点検し、異常が確認されたバッテリーモジュールは良品と交換する。また、車両自己診断機能を備えた対策プログラムを専用テスターによりインストールする。 ただし、プログラムの準備に時間を要すことから、暫定措置として、ユーザーに対し定期的なバッテリーの点検入庫を要請するとともに、充電量を 80%までに制限するよう周知を行う。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	＊ 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 ＊ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ＊ 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ZAA-J1MB	Taycan 4S	WP0ZZZY1ZMSA24071～WP0ZZZY1ZMSA33417 令和 2 年 10 月 19 日～令和 4 年 1 月 6 日	334	
	ZAA-J1NB		WP0ZZZY1ZMSA76445～WP0ZZZY1ZMSA63157 令和 3 年 8 月 27 日～令和 6 年 2 月 29 日	254	
	ZAA-J1MC	Taycan Turbo	WP0ZZZY1ZMSA55072～WP0ZZZY1ZMSA58773 令和 2 年 10 月 19 日～令和 3 年 12 月 8 日	106	
	ZAA-J1NC		WP0ZZZY1ZMSA85164～WP0ZZZY1ZMSA50004 令和 3 年 7 月 28 日～令和 5 年 8 月 31 日	107	
	ZAA-J1ND	Taycan Turbo S	WP0ZZZY1ZNSA50088～WP0ZZZY1ZMSA50398 令和 3 年 12 月 1 日～令和 6 年 1 月 16 日	67	
	ZAA-J1MD		WP0ZZZY1ZMSA55122～WP0ZZZY1ZMSA58845 令和 2 年 10 月 19 日～令和 3 年 12 月 8 日	115	
	ZAA-J1NA1	Taycan	WP0ZZZY1ZMSA01681～WP0ZZZY1ZMSA00402 令和 3 年 5 月 10 日～令和 5 年 9 月 12 日	281	
	ZAA-J1NA1C		WP0ZZZY1ZMSA01653～WP0ZZZY1ZMSA02288 令和 3 年 5 月 10 日～令和 6 年 1 月 31 日	362	
	ZAA-J1NA2	Taycan 4	WP0ZZZY1ZMSA67124～WP0ZZZY1ZMSA55029 令和 3 年 7 月 7 日～令和 5 年 10 月 18 日	167	

	ZAA-J1NE	Taycan GTS	WP0ZZZY1ZNSA57265～WP0ZZZY1ZRSA44137 令和 4 年 3 月 18 日～令和 6 年 1 月 31 日	199	
	(計 10 型式)	(計 6 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 2 年 10 月 19 日～令和 6 年 2 月 29 日	(計 1,992 台)	

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
- ・本リコール届出は、令和 6 年 6 月 20 日付けで届出を行った外-3812 の改善措置の内容に変更が発生したため、対象車を追加し新たに届出を行うリコールである。