

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL03-5253-8111(内線 42361)
アドレス:https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年1月30日

リコール届出番号	外-3937	リコール開始日	令和7年1月30日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276		
不具合の部位 (部品名)	制動装置（ブレーキシステムコントロールモジュール）		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその 原因	ブレーキシステムコントロールモジュールにおいて、プログラムが不適切なため、ブレーキフルードが低下した場合、設計どおりに警告灯が点灯しない。そのため、運転者はブレーキフルードが低下したことを認識出来ず、安全に停止出来ないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキシステムコントロールモジュールのソフトウェアをアップデートする。		
不 具 合 件 数	0 件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	北米からの情報による。		
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者への周 知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社 HP に掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備 考
キャデラック	「7BA-T1UL」	「エスカレード」	1GYS47KL1PR261439 ～ 1GYS47KL2RR151860 令和5年2月24日～令和6年5月6日	172	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年2月24日～令和6年5月6日	(計 172 台)	

注意事項
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。