

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年2月13日

リコール届出番号	外-3941	リコール開始日	令和7年2月13日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 社長 兼 CEO ゲルティンガー 剛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、DPF差圧センサの故障を誤って検出し、エンジン警告灯(MIL)が点灯すると同時に、フェイルセーフモードになることがある。そのため、排気ガス値が規制値を満たせないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策されたプログラムに書き換える。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-447815	「V220d」	WDF44781523031521～WDF44781523529370 平成27年5月23日～平成30年11月20日	555	右ハンドル
	LDA-447811		WDF44781323031033～WDF44781323530110 平成27年5月23日～平成31年2月23日	3,820	
	-447811C-		WDF44781123030512～WDF44781123530019 平成27年5月23日～平成30年12月22日	2,792	
	3DA-447815C		WDF44781323573235～WDF44781323591809 令和2年1月31日～令和3年4月10日	3	
			WDF44781523573921～WDF44781523574269 令和元年8月26日～令和3年4月10日	2	
			W1V44781523685203～W1V44781523925631 令和2年1月14日～令和4年1月21日	196	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-447811C	「V220d」	WDF44781323619366～WDF44781323683720 令和元年10月17日～令和3年4月10日	397	右ハンドル
			WDF44781123572549～WDF44781123592988 令和元年8月26日～令和3年4月10日	3	
			W1V44781323685350～W1V44781323925762 令和2年1月14日～令和4年4月18日	1,474	
			W1V44781123713797～W1V44781123925239 令和2年4月13日～令和4年1月21日	339	
	(計5型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年5月23日～令和4年4月18日	(計9,581台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。