

連絡先	物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	<a href="https://www.mlit.go.jp">https://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和7年3月10日

リコール届出番号	外-3938	リコール開始日	令和7年3月10日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン合同会社 社長兼代表職務執行者 ミヒャエル・ヴィット 〔製作国 : ドイツ連邦共和国〕 〔製作者名: アルピナ・ブルカルト・ボーフェンジーベン社〕 問い合わせ先: 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	固定レール		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ラゲッジルームの荷物固縛用の固定レールにおいて、車体と締結するボルトにかかる強度検討が不十分なため、車両の後面が衝突により衝撃を受けた際、固定レールの最後部を固定しているボルトが折損して固定レールが前方に押し出されることがある。そのため、後部座席の乗員に固定レールが接触し、負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、固定レールの後部ボルトを対策品に交換し、専用のワッシャを新たに追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクト メールで通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーション メッセージを送信する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：弊社ホームページに記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	3DA-LU20	XD3	WAPDG0100KLU20003 ~ WAPDG0100MLU20190 平成31年2月12日 ~ 令和3年2月10日	112	
	7CA-RU40		WAPDG0100MRU40200 ~ WAPDG0100MRU40221 令和3年5月10日 ~ 令和3年10月15日	15	
	3CA-UU40		WAPDG0100PUU40231 ~ WAPDG0100PUU40312 令和4年3月16日 ~ 令和5年5月29日	40	
			WAP62DN0809P20730 ~ WAP62DN0809V50398 令和5年7月14日 ~ 令和6年8月27日	42	
	計3型式	計1車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年2月12日 ~ 令和6年8月27日	計209台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。