



改善箇所説明図



基準不適合部位

交換/対策部位

駆動用バッテリーのバッテリーマネジメントユニットにおいて、バッテリーから送信される無効な信号を不具合と誤判定することがある。そのため、警告灯が点灯し、警告メッセージが表示されると共に駆動電源が遮断され、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、バッテリーマネジメントユニットのソフトウェアを対策プログラムに更新する。

識別：車台番号の左から一桁目の上部に、白色のペイントを塗る。