

連絡先: 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線42361
 アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和7年3月14日

リコール届出番号	5625	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾 裕一	問い合わせ先: トラクタ品質保証部 TEL: 072-260-9119	
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(スプライン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタのステアリングコントローラに付属されるホルダにおいて、水浸入に対する設計が不十分なため、ホルダ内部に水が浸入し、ホルダに接続されるスプラインに錆が発生することがある。また、振動摩耗に対する設計が不十分なため、錆と振動によりスプラインが摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けるとスプラインの摩耗が進み、最悪の場合、ステアリングが空転し、ステアリング操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、水浸入対策としてステアリングコントローラ上部にシール部材を追加し、被水防止カバーを追加したホルダに交換すると共に、振動摩耗対策としてホルダに接続されるシャフトを対策品に交換する。なお、ステアリングコントローラを含む周辺部品が固着している場合や、ステアリングコントローラのスプラインが異常摩耗している場合には、関連部品を新品に交換する。 ※1 交換部品については、改善箇所説明図を参照。 ※2 部品準備に時間を要するため、使用者に不具合内容を通じた上で、順次対応する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	販売会社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者: 全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	-	「MR600H」	KBUU8AMCJM8J10001 ~ KBUU8AMCVR8M10146 令和3年9月24日～令和6年12月24日	116	
		「GV601H」		27	
		「MR650H」	KBUU8BMCCM8J10001 ~ KBUU8BMCER8M10465 令和3年10月1日～令和6年12月18日	211	
		「GV651H」		29	
		「T2. 650H」		209	
		「MR700H」	KBUU8CMCJM8H10001 ~ KBUU8CMCPR8M11271 令和3年9月9日～令和6年12月24日	1166	
		「GV701H」		75	
		(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年9月9日～令和6年12月24日	(計1,833台)	

[注意事項]
 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。