

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
T E L	: 03-5253-8111 (内線) 42361
アドレス	: https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年3月18日

リコール届出番号	外-3926		リコール開始日： 令和 7 年 3 月 18 日	
届出者の氏名又は名称	マセラティジャパン株式会社 日本に於ける代表者 木村 隆之 (製作国： イタリア共和国) (製作者名： マセラティ社) (問い合わせ先： 0120-965120 マセラティ コールセンター)			
不具合部位（部品名）	エンジン ECU			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン ECU のソフトウェアにおいて、低圧側の燃料圧力を判定するプログラムが不適切なため、低圧側の燃料圧力が正常な状態であっても誤って不具合と判定することがある。そのため、エンジン警告灯が点灯して出力が低下するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、エンジン ECU のソフトウェアを対策されたソフトウェアに更新する。			
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件	
発見の動機	本国からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	● 使用者：電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車特定整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。 ● 弊社ホームページに掲載する。			

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号） の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	7BA-MG38	「ギブリ」	ZAMZS57C001377814～ZAMZS57J00X401783 令和3年9月16日～令和4年9月20日	65 台	
	7BA-MLE38	「レヴァンテ」	ZN6ZU61C00X381420～ZN6ZU61J00X407327 令和3年9月16日～令和4年9月20日	86 台	
	7BA-MQP38	「クアトロポルテ」	ZAMZP56C001377817～ZAMZP56J00X397947 令和3年9月16日～令和4年8月3日	14 台	
合計	計3型式	計3車種	輸入期間の全体の範囲 令和3年9月16日～令和4年9月20日	計165台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

【備考】：本届出は、令和4年10月19日に届出を行った「リコール外-3458」に新たに対象車両を追加するものです。