連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42361

アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 7年 3月 28日

リコール届出番号	5609	リコール開始日	令和 7年 5月 20日
届出者の氏名又は名称	VANTECH 株式会社 代表取締役社長 佐藤 徹 問い合わせ先：VANTECH 株式会社 研究開発部品品質保証係宛 TEL:04-2936-6528		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（ショックアブソーバ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントショックアブソーバの固定用ロックナットにおいて、組み付け工程が不適切なため、負荷が集中した際にネジ山が潰れ、そのまま使用を続けると、アッパー側が車体から外れ、走行時に異音が発生することがある。最悪の場合、ロックナット、ゴムブッシュ及びリテーナーが落下し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該部品を点検し、ステムからの突出量が10mmを超過している場合は、フロントショックアブソーバ（一式）を良品に交換する。		
不 具 合 件 数	19 件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により周知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	2DG-GDY281改	カムロード	GDY281-0011246～GDY281-0011545 令和5年3月27日～令和6年11月5日	619台	・ZIL520（185台） ・ZIL5（176台） ・ZIL Noble（48台） ・CORDE Bunks（100台） ・CORDE Bunks S（1台） ・CORDE Leaves（89台） ・CORDE Doggo & Chaton（20台）

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	2DG- GDY231改	カムロード	GDY231-0006460～GDY231-0012420 令和5年5月23日～令和6年9月11日	31台	<ul style="list-style-type: none"> ・ZIL520 (6台) ・ZIL5 (7台) ・ZIL Noble (3台) ・CORDE Bunks (8台) ・CORDE Leaves (7台)
トヨタ	3BF- TRY230改	カムロード	TRY230-0510066 令和5年10月27日	1台	<ul style="list-style-type: none"> ・CORDE Bunks (1台)
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年3月27日～令和6年11月5日	(計651台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。