

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年4月3日

リコール届出番号	5635	リコール開始日	令和7年4月4日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役社長 鈴木 俊宏 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	電気装置（ボディコントロールモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両電源を制御するボディコントロールモジュールにおいて、製造工程が不適切なため、内部回路が損傷しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボディコントロールモジュールが起動しなくなり、最悪の場合、エンジン始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボディコントロールモジュールを良品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	4AA-MK54S	「スペーシア」	MK54S-145741～MK54S-147743 令和6年12月2日～令和6年12月18日	1,745	
	5AA-MK94S		MK94S-235672～MK94S-244920 令和6年12月2日～令和6年12月27日	4,494	
マツダ	4AA-MM54S	「フレア ワゴン」	MM54S-103645～MM54S-103787 令和6年12月4日～令和6年12月17日	131	
	5AA-MM94S		MM94S-112360～MM94S-113221 令和6年12月4日～令和7年1月8日	370	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年12月2日～令和7年1月8日	(計6,740台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。