

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年4月4日

リコール届出番号	5630	リコール開始日	令和7年4月7日
届出者の氏名又は名称	株式会社 N I C H I J O 代表取締役社長 宮澤 和孝		問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136
不具合の部位（部品名）	排気管（フレキシブルパイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロータリ除雪自動車の排気管フレキシブルパイプ部において、設計検討が不十分なため、強度が不足しているものがある。 そのため、車両走行振動により亀裂が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、フレキシブルパイプ部が折損して排気ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管を対策品に交換する。 また、車両に応じてブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	129件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者に直接通知する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 ・改善実施済車：排気管の形状で判断できるため特別な識別表示は行わない。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッセキ	R08D	HTR146	R08D-0001 平成25年11月16日	1台	
	WDR-R08D	HTR146	R08D-0002～R08D-0098 平成25年11月21日～令和元年9月4日	96台	
	R08E	HTR148	国 [01] 111809 平成28年1月22日	1台	
	YDR-R08E	HTR148	R08E-0002～R08E-0095 平成30年8月22日～令和6年2月9日	89台	
	R09D	KBR105	国 [01] 062530 平成25年10月24日	1台	
	WDR-R09D	KBR105	R09D-0002～R09D-0068 平成25年11月12日～平成30年11月2日	63台	
	R09E	KBR108	国 [01] 111914 平成28年2月5日	1台	
	YDR-R09E	KBR108	R09E-0002～R09E-0100 平成29年9月7日～令和6年3月13日	77台	
	R10D	HTR86	R10D-0001 平成27年12月9日	1台	
	WDR-R10D	HTR86	R10D-0002～R10D-0143 平成26年8月26日～平成30年11月6日	133台	
	R10E	HTR88	国 [01] 111887 平成28年3月18日	1台	
	YDR-R10E	HTR88	R10E-0002～R10E-0190 平成29年9月7日～令和6年3月12日	160台	
	(計12型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年10月24日～令和6年3月13日	(計624台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。