

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年4月9日

リコール届出番号	5642	リコール開始日	令和7年4月10日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	車体（スペアタイヤキャリアブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤ吊り下げ式スペアタイヤキャリアブラケットにおいて、車体に固定するボルトの締付け作業が不適切なため、締付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行中の振動によりボルトが緩み、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ボルトが脱落してブラケットとともにスペアタイヤが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを規定トルクで締付ける。また、当該ボルトが緩んでいる場合は、ボルト及びブラケットを新品に交換し、規定トルクで締付ける。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2SG-XKC605M	「日野デュートロ」	XKC605-0002210～XKC605-0002314 令和6年3月11日～令和6年12月2日	67	
	2SG-XKU605M		XKU605-0001736～XKU605-0001829 令和6年4月2日～令和6年11月27日	32	
	2SG-XKU645M		XKU645-0001069～XKU645-0001072 令和6年3月20日～令和6年12月11日	4	
	2SG-XKU655M		XKU655-0001480～XKU655-0001554 令和6年3月12日～令和6年12月18日	70	
	2SG-XKU710M		XKU710-0003205～XKU710-0003269 令和6年3月7日～令和6年12月24日	62	
	2QG-XKU712M 2SG-XKU712M		XKU712-0001972～XKU712-0002041 令和6年2月13日～令和7年1月7日	61	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2QG-XKU722M	「日野デュトロ」	XKU722-0001120～XKU722-0001128 令和6年3月6日～令和6年11月12日	8	
	2SG-XKU722M				
	2DG-XZC605M		XZC605-0038284～XZC605-0042135 令和5年10月2日～令和6年12月25日	669	
	2KG-XZC605M				
	2KG-XZC645M		XZC645-0005853～XZC645-0006124 令和5年10月2日～令和6年11月15日	77	
	2KG-XZC655M		XZC655-0007643～XZC655-0008179 令和5年9月29日～令和7年1月7日	389	
	2DG-XZC675M		XZC675-0005669～XZC675-0005944 令和5年10月3日～令和6年11月21日	75	
	2KG-XZC710M		XZC710-0006370～XZC710-0006762 令和5年10月3日～令和6年12月23日	236	
	2KG-XZU600E		XZU600-0047319～XZU600-0052982 令和5年10月2日～令和7年1月7日	211	
	2DG-XZU605M		XZU605-0042811～XZU605-0047816 令和5年10月2日～令和6年12月25日	742	
	2KG-XZU605M				
	2KG-XZU640M		XZU640-0008307～XZU640-0008777 令和5年9月29日～令和6年12月17日	126	
	2KG-XZU645M		XZU645-0008319～XZU645-0009144 令和5年9月29日～令和6年12月19日	432	
	2KG-XZU650F		XZU650-0014364～XZU650-0015015 令和5年10月2日～令和7年1月7日	533	
	2KG-XZU650M				
	2KG-XZU652F		XZU652-0002875～XZU652-0003104 令和5年10月4日～令和6年12月20日	188	
	2DG-XZU655M		XZU655-0017529～XZU655-0019338 令和5年9月29日～令和7年1月7日	1,191	
	2KG-XZU655M				
	2DG-XZU675M		XZU675-0017090～XZU675-0018842 令和5年10月2日～令和6年12月20日	71	
	2DG-XZU685M		XZU685-0012902～XZU685-0014115 令和5年10月2日～令和6年12月26日	629	
2DG-XZU695M	XZU695-0006411～XZU695-0006943 令和5年10月4日～令和6年12月23日	344			
2DG-XZU710M	XZU710-0037181～XZU710-0040038 令和5年9月29日～令和7年1月7日	1,897			
2KG-XZU710M					
2DG-XZU712M	XZU712-0015578～XZU712-0018512 令和5年9月29日～令和7年1月7日	2,310			
2KG-XZU712M					
2DG-XZU720M	XZU720-0021908～XZU720-0023339 令和5年9月29日～令和7年1月7日	1,135			
2KG-XZU720M					
2DG-XZU722M	XZU722-0011713～XZU722-0013822 令和5年10月2日～令和6年12月27日	1,443			
2KG-XZU722M					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2KG-XZU730M	「日野デュートロ」	XZU730-0003573～XZU730-0003865 令和5年10月2日～令和6年12月11日	243	
	2DG-XZU732M 2KG-XZU732M		XZU732-0001558～XZU732-0001677 令和5年10月5日～令和6年11月28日	83	
	2DG-XZU775M		XZU775-0004489～XZU775-0005001 令和5年10月2日～令和6年12月25日	383	
トヨタ	2SG-XKC605	「トヨタダッ付200」 「トヨタダッ付300」	XKC605-0002217～XKC605-0002319 令和6年3月28日～令和6年12月25日	4	
	2SG-XKU605		「トヨタダッ付400」	XKU605-0001735～XKU605-0001764 令和6年3月20日～令和6年5月20日	3
	2SG-XKU655	XKU655-0001504～XKU655-0001512 令和6年6月5日～令和6年8月6日		3	
	2SG-XKU710	XKU710-0003222～XKU710-0003261 令和6年3月26日～令和6年10月23日	3		
	2QG-XKU712 2SG-XKU712	XKU712-0002007～XKU712-0002035 令和6年6月7日～令和6年11月15日	5		
	2SG-XKU722	XKU722-0001129 令和6年12月16日	1		
	2DG-XZC605 2KG-XZC605	XZC605-0038314～XZC605-0042154 令和5年10月4日～令和7年1月7日	988		
	2KG-XZC645	XZC645-0005859～XZC645-0006144 令和5年10月12日～令和6年12月25日	163		
	2KG-XZC655	XZC655-0007683～XZC655-0008176 令和5年10月25日～令和6年12月26日	144		
	2DG-XZC675	XZC675-0005683～XZC675-0005955 令和5年12月4日～令和6年12月17日	72		
	2KG-XZC710	XZC710-0006373～XZC710-0006764 令和5年10月9日～令和6年12月24日	145		
	2KG-XZU600H	XZU600-0047916～XZU600-0052099 令和5年11月7日～令和6年10月28日	21		
	2DG-XZU605 2KG-XZU605	XZU605-0042831～XZU605-0047853 令和5年10月3日～令和7年1月7日	630		
	2KG-XZU640	XZU640-0008390～XZU640-0008785 令和6年1月8日～令和6年12月25日	22		
	2KG-XZU645	XZU645-0008331～XZU645-0009158 令和5年10月6日～令和7年1月7日	253		
	2KG-XZU650	XZU650-0014414～XZU650-0015003 令和5年11月14日～令和6年12月24日	65		
	2KG-XZU652W	XZU652-0002892～XZU652-0003105 令和5年11月6日～令和6年12月20日	30		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	2DG-XZU655 2KG-XZU655	「トヨタダケ200」 「トヨタダケ300」	XZU655-0017581～XZU655-0019336 令和5年10月17日～令和7年1月7日	537	
	2DG-XZU675	「トヨタダケ400」	XZU675-0017293～XZU675-0018841 令和5年11月24日～令和6年12月20日	73	
	2DG-XZU685		XZU685-0012908～XZU685-0014114 令和5年10月4日～令和7年1月6日	145	
	2DG-XZU695		XZU695-0006414～XZU695-0006950 令和5年10月5日～令和7年1月6日	179	
	2DG-XZU710 2KG-XZU710		XZU710-0037182～XZU710-0040024 令和5年10月5日～令和7年1月6日	675	
	2DG-XZU712 2KG-XZU712		XZU712-0015605～XZU712-0018489 令和5年10月4日～令和6年12月26日	430	
	2DG-XZU720 2KG-XZU720		XZU720-0021914～XZU720-0023318 令和5年10月2日～令和6年12月24日	205	
	2DG-XZU722 2KG-XZU722		XZU722-0011748～XZU722-0013828 令和5年10月16日～令和7年1月6日	536	
	2KG-XZU730		XZU730-0003575～XZU730-0003875 令和5年10月6日～令和7年1月6日	47	
	2DG-XZU732		XZU732-0001562～XZU732-0001678 令和5年11月7日～令和6年12月3日	30	
	2DG-XZU775		XZU775-0004488～XZU775-0005000 令和5年10月2日～令和7年1月6日	97	
	(計76型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年9月29日～令和7年1月7日	(計19,217台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。