

| | |
|------|---|
| 連絡先 | 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 |
| アドレス | : https://www.mlit.go.jp |

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年4月10日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 5641 | リコール開始日 | 令和7年4月11日 |
| 届出者の氏名又は名称 | いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 南 真介 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 原動機（エンジン制御ユニット） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | エンジン制御ユニットにおいて、設定値の書き込み指示が不適切なため、汎用故障診断ツールで車両識別番号（VIN）を表示することができない。そのため、保安基準に適合しない。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、エンジン制御ユニットの設定値を書き換える。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 社内情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-------------|-------------|---------|---|------------|----|
| いすゞ | 2PG-FVR26U4 | 「フォワード」 | FVR26-7000009～FVR26-7000028 令和6年9月24日～令和6年12月12日 | 20 | |
| | 2DG-FVZ26U4 | | FVZ26-7000015～FVZ26-7000143 令和6年8月28日～令和6年12月27日 | 126 | |
| UD トラックス | 2KG-BVR26U4 | 「コンドル」 | BVR26-7000001～BVR26-7000004 令和6年9月24日～令和6年10月17日 | 4 | |
| | 2PG-BVR26U4 | | BVZ26-7000001～BVZ26-7000023 令和6年9月11日～令和6年12月23日 | 23 | |
| | 2DG-BVZ26U4 | | | | |
| | (計5型式) | (計2車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和6年8月28日～令和6年12月27日 | (計173台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。