

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和7年4月15日

リコール届出番号	外-3970	リコール開始日	令和7年4月15日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先：MINI カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-971-313		
不具合の部位(部品名)	電気装置 (高電圧バッテリー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	(1) 高電圧バッテリーのセルモジュールにおいて、製造が不適切なため、電極シート(正極)の切れ端が折れ曲がったことにより、セパレーターが損傷することがある。そのため、セルモジュール内部で短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。 (2) 高電圧バッテリーのセルモジュールにおいて、製造が不適切なため、電極シート(負極)の切れ端が折れ曲がったことにより、セパレーターが損傷することがある。そのため、セルモジュール内部で短絡し、チェックコントロールメッセージが表示され、高電圧バッテリーの充電量が最大30%までに制限される。		
改善措置の内容	全車両、高電圧バッテリーのセルモジュールを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ホームページに記載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
MINI	ZAA-12GC32	「MINI Cooper E」	WMW12GC080TA26329 令和6年4月12日	1	(1)
	ZAA-22GC32	「MINI Cooper SE」	WMW22GC070TA26424 ~ WMW22GC000TA69342 令和6年4月12日 ~ 令和6年9月6日	24	(1)
	ZAA-32GC32	「MINI Aceman E」	WMW32GC0X0TA49491 令和6年6月29日	1	(1)
	ZAA-82GC32	「MINI Aceman SE」	WMW82GC060TA53351 ~ WMW82GC000TA58707 令和6年7月20日 ~ 令和6年8月21日	6	(1)
	ZAA-22GC32	「MINI Cooper SE」	WMW22GC070TA26455 ~ WMW22GC000TA36521 令和6年4月2日 ~ 令和6年5月13日	4	(2)
	ZAA-82GC32	「MINI Aceman SE」	WMW82GC090TA58575 令和6年8月9日	1	(2)
	4型式	4車種	(製作期間の全体の範囲) 令和6年4月2日 ~ 令和6年9月6日	計37台	

(備考)本件は、令和6年12月19日付け届出番号「外-3921」で届出したものですが、さらに対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。