

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス：https://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 07 年 05 月 21 日

リコール届出番号	外-4000	リコール開始日	令和 07 年 05 月 21 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ：https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	後退灯、後部霧灯		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアバンパーに装着されている後退灯と後部霧灯において、製造工程での作業が不適切なため、正規仕様と異なる部品が装着されているものがある。そのため、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、後退灯と後部霧灯を点検し、正規仕様と異なる部品が装着されている場合は、正規仕様の部品に交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	自動車技術総合機構からの指摘。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	3BA-BV13PM	「レネゲード」	1C4NJCD13MPN16227～1C4NJCE18PPP85715 令和 03 年 11 月 04 日～令和 06 年 09 月 30 日	3,266 台	
ジープ	3LA-BV13	「レネゲード」	1C4PJDCWXMP018506～1C4PJDEW6PP041802 令和 04 年 02 月 18 日～令和 06 年 03 月 18 日	774 台	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 03 年 11 月 04 日～令和 06 年 09 月 30 日	(計 4,040 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。上記の範囲は、車台番号の下 8 桁を基に区分けしています。