

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス：https://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和7年5月22日

リコール届出番号	5631	リコール開始日	令和7年5月30日
届出者の氏名又は名称	株式会社 アネックス 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 田中 昭市 TEL 086-454-5566		
不具合の部位(部品名)	電気装置(レギュレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	キャンピング車の予備バッテリー電圧安定装置(以下、「レギュレーター」という)において設計検討が不十分なため、レギュレーター出力側からヒューズまでの距離が長いものがある。そのため、異常電流が発生した際に電流がカットされず、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、レギュレーター出力側直後にヒューズを追加する。		
不具合件数	1件	事故の有無	あり
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接訪問またはダイレクトメールで通知するとともに、弊社ホームページへ掲載する</li> <li>・自動車特定整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカ付近にNo.5631ステッカーを貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	QDF-KDY231改	カムロード	KDY231-8033098~KDY231-8050354 平成30年11月1日~令和4年3月31日	86台	
トヨタ	LDF-KDY281改	カムロード	KDY281-0022789~KDY281-0034084 平成30年11月1日~令和4年3月31日	113台	
トヨタ	2DG-GDY231改	カムロード	GDY231-0001964~GDY231-0008144 令和4年2月1日~令和6年12月31日	16台	
トヨタ	2DG-GDY281改	カムロード	GDY281-0001637~GDY281-0012309 令和4年2月1日~令和6年12月31日	304台	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年11月1日~令和6年12月31日	計519台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。