

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年5月29日

リコール届出番号	5657	リコール開始日	令和7年5月29日
届出者の氏名又は名称	カワサキモータース株式会社 代表取締役 伊藤 浩 問い合わせ先： カワサキモータースジャパン お客様相談室 TEL 0120-400-819		
不具合の部位（部品名）	電気装置(アース回路)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フレームに取り付けられた電気装置において、エンジン固定部の塗装指示が不適切なため、バッテリーマイナスとの電氣的接続が不安定なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、各種電気装置への通電が途絶え、最悪の場合走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリーとエンジンを接続するハーネスをバッテリーとエンジン及びフレームを接続するハーネスに交換し、アースボルトで締め付ける。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
カワサキ	8BK-BJ230A	「W230」 「MEGURO S1」	BJ230A-A00161～BJ230A-A09189 令和6年11月5日～令和7年5月9日	6,148台	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年11月5日～令和7年5月9日	(計6,148台)	

備考：リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。