

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361 アドレス：https://www.mlit.go.jp
---

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 07 年 06 月 19 日

リコール届出番号	外-4029	リコール開始日	令和 07 年 06 月 19 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国：イタリア共和国 製作者名：Alfa Romeo S.p.A. 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-779-159 ホームページ：https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	制動装置(ABS ユニットのロッド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキペダルに繋がるプッシュロッドと ABS ユニットの繋がるピストンロッドにおいて、製造機械の保守管理が不適切なため、締結部の締め付けが不十分なものがある。そのため、締結部が緩み、ブレーキペダルを踏むと異音が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、締結部がはずれ、ブレーキペダルを踏んでもブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキペダルに繋がるプッシュロッドと ABS ユニットの繋がるピストンロッドの締結部を規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アルファロメオ	3DA-94922	「ステルヴィオ」	ZARPAHGX5K7C62998～ZARPAHGX4L7C91068 令和元年 08 月 10 日～令和 02 年 09 月 10 日	40 台	
アルファロメオ	3DA-95222	「ジュリア」	ZAREAEX9K7617648～ZAREAEX6K7618238 令和元年 07 月 23 日～令和元年 08 月 10 日	4 台	
アルファロメオ	7BA-94929	「ステルヴィオ」	ZARPAHKV6K7C67648～ZARPAHKV6K7C69125 令和 02 年 01 月 21 日～令和 02 年 03 月 26 日	6 台	
アルファロメオ	7BA-95229	「ジュリア」	ZAREAENV5L7634149 令和 02 年 10 月 30 日	1 台	
アルファロメオ	ABA-94920	「ステルヴィオ」	ZARPAHHN3K7C69865～ZARPAHHN7K7C71859 令和元年 11 月 17 日	3 台	
アルファロメオ	ABA-95220	「ジュリア」	ZAREAEN4K7617605～ZAREAELN8K7628265 令和元年 07 月 23 日～令和 02 年 03 月 02 日	93 台	
アルファロメオ	ABA-95229	「ジュリア」	ZAREAENV0K7618844～ZAREAENV3K7627991 令和元年 08 月 25 日～令和 02 年 03 月 26 日	19 台	
	(計 7 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年 07 月 23 日～令和 02 年 10 月 30 日	(計 166 台)	

**【注意事項】** リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。  
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。