

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月26日

リコール届出番号	5677	リコール開始日	令和7年6月27日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位（部品名）	室内後写鏡		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	室内後写鏡（凸面鏡）において、製造工程における寸法管理が不適切なため、鏡面幅が小さいものがある。そのため、ワンマンバスの構造要件に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該後写鏡を良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	SDG-KR290J1	「日野 レインボー」	KR290J1-7000169～KR290J1-7000906	75	
	SKG-KR290J1		平成24年7月25日～平成28年6月30日		
	SKG-KR290J2		KR290J2-7000002～KR290J2-7000217	143	
			平成28年6月22日～平成29年8月10日		
	2KG-KR290J3		KR290J3-7000008～KR290J3-7000389	245	
			平成29年8月31日～令和元年07月25日		
	2KG-KR290J4	KR290J4-7000001～KR290J4-7000529	320		
	令和元年8月30日～令和5年2月28日				
	2KG-KR290J5		KR290J5-7000001～KR290J5-7000151	79	
			令和5年4月5日～令和6年7月24日		
	QKG-KV234L3	「日野 ブルーリボンII」	KV234L3-7000255～KV234L3-7000273	3	
			平成24年11月15日～平成25年1月11日		
	QKG-KV234N3		KV234N3-7000300～KV234N3-7000856	121	
	QPG-KV234N3		平成24年6月21日～平成27年8月28日		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
日野	QKG-KV234Q3 QPG-KV234Q3	「日野 ブルーリボンII」	KV234Q3-7000135～KV234Q3-7000424 平成25年4月12日～平成29年3月15日	10		
	QDG-KV290N1 QKG-KV290N1		「日野 ブルーリボン」	KV290N1-7000001～KV290N1-7000353 平成27年10月12日～平成29年7月10日	95	
	2DG-KV290N2 2KG-KV290N2 2TG-KV290N2	KV290N2-7000013～KV290N2-7000234 平成29年9月28日～令和元年7月8日		68		
	2DG-KV290N3 2KG-KV290N3 2TG-KV290N3	KV290N3-7000001～KV290N3-7000230 令和元年7月30日～令和5年2月22日		90		
	2KG-KV290N4	KV290N4-7000005～KV290N4-7000083 令和5年6月12日～令和6年6月7日		16		
	QKG-KV290Q1 QPG-KV290Q1 QRG-KV290Q1	KV290Q1-7000001～KV290Q1-7000294 平成27年10月15日～平成29年8月10日		203		
	2KG-KV290Q2 2PG-KV290Q2 2TG-KV290Q2	KV290Q2-7000008～KV290Q2-7000282 平成29年9月12日～令和元年7月24日		138		
	2PG-KV290Q3 2RG-KV290Q3 2TG-KV290Q3	KV290Q3-7000011～KV290Q3-7000253 令和元年8月23日～令和5年2月28日		130		
	2KG-KV290Q4 2RG-KV290Q4 2TG-KV290Q4	KV290Q4-7000008～KV290Q4-7000081 令和5年8月10日～令和6年7月24日		42		
	KX525Z1	「 - 」		KX525Z1-7000005 令和2年1月24日	1	
	QSG-HL2ANAP	「日野 ブルーリボン ハイブリッド」		HL2ANA-40011～HL2ANA-40073 平成27年11月13日～平成29年7月17日	4	
	2SG-HL2ANBP		HL2ANB-40011～HL2ANB-40377 平成29年8月10日～令和6年3月19日	39		
	QSG-HL2ASAP		HL2ASA-40011～HL2ASA-40050 平成27年11月13日～平成29年7月7日	21		
	2SG-HL2ASBP		HL2ASB-40013～HL2ASB-40078 平成29年10月10日～令和5年11月13日	24		
	(計37型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年6月21日～令和6年7月24日	(計1,867台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
室内後写鏡（凸面鏡）	4-63511147-0	平成 24 年 9 月 17 日～令和 6 年 6 月 28 日	53	
室内後写鏡（凸面鏡）	KX24550019	平成 24 年 4 月 25 日～令和 4 年 3 月 3 日	14	
			(計 67 個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。