

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リ コ ー ル 届 出 一 覧 表

リコール届出日：令和7年6月26日

リ コ ー ル 届 出 番 号	5 6 7 8	リ コ ー ル 開 始 日	令和7年6月27日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	後写鏡等（①左側後写鏡、②室内後写鏡）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後写鏡において、設計寸法が不適切なため、 ① 左側後写鏡の鏡面曲率半径が小さいものがある。 ② 室内後写鏡（凸面鏡）の鏡面幅が小さいものがある。 そのため、ワンマンバスの構造要件に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該後写鏡を対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	なし
発 見 の 動 機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日 野	QQG-RU1ASBR	「日野セガ」	RU1ASB-40033～RU1ASB-40075 平成25年2月11日～平成28年8月30日	22	①22 ②0
	QRG-RU1ASCA		RU1ASC-40024～RU1ASC-42668 平成24年7月11日～平成29年7月26日	513	①513 ②2
	QTG-RU1ASCA				
	2PG-RU1ASDA		RU1ASD-40018～RU1ASD-41883 平成29年8月09日～令和6年12月13日	431	①431 ②0
	QPG-RU1ESBA		RU1ESB-40797～RU1ESB-42398 平成24年8月21日～平成29年7月28日	272	①272 ②0
	QRG-RU1ESBA				
	2KG-RU1ESDA		RU1ESD-40028～RU1ESD-40881 平成29年8月9日～令和2年7月2日	116	①116 ②2
	2PG-RU1ESDA				
	2DG-RU2AHDA		RU2AHD-40038～RU2AHD-40528 平成29年9月21日～令和6年9月24日	58	①58 ②4
	2KG-RU2AHDA				
	LDG-RU8JHBA		RU8JHB-40127～RU8JHB-40675 平成24年8月24日～平成29年7月3日	52	①52 ②6
	SDG-RU8JHBA				

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日 野	SDG-HX9JHBE	「日野ポンチョ」	HX9JHB-40047～HX9JHB-40140 平成 25 年 7 月 24 日～平成 29 年 11 月 13 日	35	①0
	SKG-HX9JHBE				②35
	2DG-HX9JHCE		HX9JHC-40011～HX9JHC-40252 平成 29 年 12 月 28 日～令和 6 年 4 月 3 日	155	①0
	SDG-HX9JLBE				②155
	SKG-HX9JLBE		HX9JLB-40235～HX9JLB-41203 平成 24 年 9 月 14 日～平成 29 年 8 月 8 日	215	①0
	2DG-HX9JLCE				②215
			HX9JLC-40015～HX9JLC-41068 平成 30 年 1 月 31 日～令和 6 年 4 月 11 日	532	①0
					②532
	(計 18 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 7 月 11 日～令和 6 年 12 月 13 日	(計 2,401 台)	①1,464 ②951

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
室内後写鏡（凸面鏡）	KK101037AA	平成 24 年 8 月 28 日～令和 7 年 3 月 5 日	125	
			(計 125 個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。