


改善箇所説明図

後写鏡（凸面鏡）



不適合箇所

補修用部品として出荷した後写鏡（凸面鏡）において、
鏡面幅が小さいものがある。

そのため、路線バスに使用した場合、
ワンマンバスの構造要件に適合しないおそれがある。

【改善の内容】

ワンマンバスの構造要件適合品と交換する。