

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス : https://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月26日

リコール届出番号	5665	リコール開始日	令和7年6月27日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 南 真介 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	座席（シートサスペンション）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席において、シートサスペンションの設計検討が不十分なため、バッテリー端子を外した状態でシートの上昇操作を行った場合、サスペンションがロックされたまま解除されなくなり、座面高さの調整ができなくなることがある。そのため、そのまま使用を続けると、車両走行振動等により、意図せずサスペンションロックが解除されて座面が上昇し、サスペンションロックが機能しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席シートのエア回路に電磁遮断弁および電磁遮断弁制御ECUを追加するとともに、ラチェットギア締結部のナットを新品に交換し、緩み止め剤を塗布する。なお、サスペンションロック機能を点検し、機能に問題がある場合はシートサスペンション一式を対策品に交換する。		
不具合件数	56件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
いすゞ	2PG-CVR77D	「ギガ」	CVR77D-7000002～CVR77D-7000056 令和5年3月20日～令和7年1月10日	15	
	2PG-CVR77DF 2RG-CVR77DF		CVR77DF-7000002～CVR77DF-7000007 令和6年4月17日～令和6年12月4日	6	
	2PG-CXE77D 2RG-CXE77D		CXE77D-7000009～CXE77D-7000016 令和5年6月22日～令和6年4月10日	7	
	2RG-CXG77D		CXG77D-7000004～CXG77D-7000009 令和5年9月20日～令和7年2月19日	2	
	2PG-CXM77DT		CXM77DT-7000001～CXM77DT-7000069 令和5年5月24日～令和6年6月5日	9	
	2PG-CXY77DJ 2RG-CXY77DJ		CXY77DJ-7000002～CXY77DJ-7000077 令和5年4月13日～令和6年10月19日	16	
	2PG-CXZ77DT 2RG-CXZ77DT		CXZ77DT-7000009～CXZ77DT-7002601 令和5年3月24日～令和7年3月1日	345	
	2PG-CYE77DM		CYE77DM-7000004～CYE77DM-7000232 令和5年4月6日～令和7年1月28日	86	

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
いすゞ	2PG-CYG77DM	「ギガ」	CYG77DM-7000004～CYG77DM-7000178 令和5年3月31日～令和7年2月5日	32	
	2PG-CYH77D		CYH77D-7000007～CYH77D-7000165 令和5年3月24日～令和7年2月10日	55	
	2PG-CYJ77D 2PG-CYJ77DA		CYJ77D-7000014～CYJ77D-7011739 令和5年2月6日～令和7年3月4日	10, 866	
	2PG-CYJ77DL		CYJ77DL-7000001～CYJ77DL-7000020 令和5年5月24日～令和7年2月11日	12	
	2DG-CYJ77DW 2KG-CYJ77DAW 2KG-CYJ77DW		CYJ77DW-7000004～CYJ77DW-7000168 令和5年12月22日～令和7年2月21日	155	
	2PG-CYJ77DZ		CYJ77DZ-7000001～CYJ77DZ-7000023 令和5年7月13日～令和6年10月26日	13	
	2PG-CYL77D 2PG-CYL77DA		CYL77D-7000008～CYL77D-7002847 令和5年2月9日～令和7年3月1日	2, 598	
	2PG-CYL77DM		CYL77DM-7000002～CYL77DM-7000191 令和5年3月8日～令和7年2月27日	63	
	2PG-CYL77DZ		CYL77DZ-7000001～CYL77DZ-7000058 令和5年4月25日～令和7年1月17日	12	
	2PG-CYM77D		CYM77D-7000001～CYM77D-7000164 令和5年4月7日～令和7年2月19日	42	
	2PG-CYM77DM		CYM77DM-7000002～CYM77DM-7000239 令和5年3月28日～令和7年2月28日	58	
	2PG-CYM77DZ		CYM77DZ-7000001～CYM77DZ-7000002 令和5年7月10日～令和5年8月7日	2	
	2PG-CYY77D		CYY77D-7000003～CYY77D-7000318 令和5年3月27日～令和7年2月13日	169	
	2PG-CYY77DJ		CYY77DJ-7000002～CYY77DJ-7000055 令和5年4月24日～令和6年9月19日	19	
	2PG-CYY77DU		CYY77DU-7000002～CYY77DU-7000147 令和6年1月12日～令和7年2月28日	127	
	2KG-CYY77DUV		CYY77DUV-7000002～CYY77DUV-7000004 令和6年9月24日～令和6年9月27日	3	
	2PG-CYY77DY		CYY77DY-7000003～CYY77DY-7000223 令和5年3月29日～令和7年2月25日	65	
	2PG-CYZ77D		CYZ77D-7000002～CYZ77D-7000383 令和5年3月28日～令和7年2月20日	137	
	2PG-CYZ77DJ		CYZ77DJ-7000001～CYZ77DJ-7000117 令和5年3月31日～令和7年1月24日	39	
	2PG-CYZ77DM		CYZ77DM-7000003～CYZ77DM-7000661 令和5年3月24日～令和7年2月20日	155	
	2DG-CYZ77DMQ 2KG-CYZ77DMQ		CYZ77DMQ-7000002～CYZ77DMQ-7000009 令和5年9月1日～令和6年12月25日	8	
	2DG-CYZ77DV 2KG-CYZ77DV		CYZ77DV-7000002～CYZ77DV-7000013 令和5年5月20日～令和6年11月20日	12	
	2PG-FRR90S4 2PG-FRR90T4 2PG-FRR90U4 2PG-FRR90V4 2RG-FRR90S3 2RG-FRR90S4 2RG-FRR90T4 2RG-FRR90U4 2RG-FRR90V4	「フォワード」	FRR90-7197233～FRR90-7216715 令和5年10月17日～令和7年3月1日	860	

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
いすゞ	2PG-FSR90S4 2PG-FSR90T4 2PG-FSR90V4 2RG-FSR90S4 2RG-FSR90T4 2RG-FSR90U4 2RG-FSR90V4	「フォワード」	FSR90-7016240～FSR90-7019041 令和5年10月23日～令和7年2月21日	202	
	2PG-FTR90U4 2PG-FTR90V4 2RG-FTR90U4 2RG-FTR90V4		FTR90-7017423～FTR90-7020611 令和5年11月8日～令和7年3月3日	395	
	2PG-FVR26U4		FVR26-7000011～FVR26-7000036 令和6年10月4日～令和7年2月25日	8	
	2DG-FVZ26U4		FVZ26-7000015～FVZ26-7000189 令和6年9月3日～令和7年2月26日	43	
UD トラックス	2PG-BRR90S3 2PG-BRR90T4 2PG-BRR90V4 2RG-BRR90S4 2RG-BRR90T4 2RG-BRR90U4 2RG-BRR90V4	「コンドル」	BRR90-7004284～BRR90-7005330 令和6年2月17日～令和7年2月21日	103	
	2RG-BSR90S4 2RG-BSR90T4		BSR90-7000504～BSR90-7000612 令和6年2月28日～令和6年12月23日	7	
	2PG-BTR90U4 2PG-BTR90V4 2RG-BTR90U4 2RG-BTR90V4		BTR90-7001029～BTR90-7001312 令和6年2月22日～令和7年2月19日	27	
	2DG-BVZ26U4		BVZ26-7000006～BVZ26-7000023 令和6年9月25日～令和6年12月19日	7	
	(計76型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年2月6日～令和7年3月4日	(計16,780台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。