

連絡先: 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和 7 年 7 月 3 日

リコール届出番号	5682	リコール開始日	令和 7 年 7 月 3 日
届出者の氏名又は名称	三菱マヒンドラ農機株式会社 CEO 代表取締役社長 齋藤 徹 〔問い合わせ先: 品質保証部〕 TEL 0852-52-2302		
不具合の部位(部品名)	原動機(冷却水ドレンホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの冷却装置において、冷却水ドレンホースの組付けが不適切なため、締結力が不足しているものがある。 そのため、その状態で使用を続けると、冷却水ドレンホースがピンから抜け出し、冷却水が漏れて、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンのシリンダブロックに取り付けられているジョイントとホース及びドレンキャップを外し、プラグに交換する。 取扱説明書に記載している、冷却水の交換についての内容を変更する。		
不具合件数	6 件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	・使用者を全て把握しており、直接電話等で連絡する。 ・自動車特定整備事業者: 全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	GT25J	「XN18」	T25J-15011～T25J-15051 令和 6 年 8 月 22 日～令和 7 年 1 月 29 日	41	
		「XS18」	T25J-10011～T25J-10038 令和 6 年 8 月 20 日～令和 7 年 4 月 22 日	27	
		「XS20」	T25J-30011～T25J-30099 令和 6 年 9 月 26 日～令和 7 年 4 月 24 日	75	
		「XS23」	T25J-50011～T25J-50114 令和 6 年 9 月 26 日～令和 7 年 4 月 30 日	92	
		「XS25」	T25J-70011～T25J-70137 令和 6 年 8 月 20 日～令和 7 年 4 月 30 日	125	
	(計 1 型式)	(計 5 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 6 年 8 月 20 日～令和 7 年 4 月 30 日	(計 360 台)	

<注意事項>

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。