

連絡先	：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	：03-5253-8111 内線 42361
アドレス	：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年7月17日

リコール届出番号	外-4043	リコール開始日	令和7年7月18日
届出者の氏名又は名称	五羊-本田摩托（広州）有限公司 総経理：木村 温 〔製作国：中華人民共和国 製作者名：五羊-本田摩托（広州）有限公司〕 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819		
不具合の部位（部品名）	電気配線（メインハーネス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気配線において、フレーム溶接時のスパッタ※除去指示が不適切なため、メインハーネスの通線部にスパッタが残留しているものがある。そのため、当該ハーネスがスパッタと干渉し、そのまま使用を続けると、電線の被覆が摩耗し、芯線が露出して短絡すると、前照灯、方向指示器、速度計等の作動不良や走行不能となるおそれがある。 ※溶接作業中に発生した金属粒子等がフレームに付着したもの		
改善措置の内容	全車両、メインハーネスの損傷を点検し保護材（グロメット等）を追加する。また、メインハーネスが損傷している場合は対策品と交換する。なお、メインハーネスの準備に時間を要することから、準備が整い次第、改めて連絡する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・本田技研工業（株）のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	ZAD-EF12	「ベンリイ e II MD」	EF12-1000017～EF12-1010912 令和元年11月6日～令和5年7月27日	10,895	郵政専用車
			EF12-1100001～EF12-1106572 令和5年7月27日～令和6年10月15日	6,572	
	ZAD-EF09	「ベンリイ e I MD」	EF09-1000007～EF09-1001446 令和2年2月26日～令和4年1月25日	1,440	
			EF09-1100001～EF09-1101636 令和5年11月2日～令和5年12月26日	1,636	
	ZAD-EF07	「ベンリイ e I」	EF07-1000007～EF07-1000750 令和元年11月1日～令和5年7月16日	744	
			EF07-1100001～EF07-1100241 令和5年8月29日～令和5年12月7日	145	

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
ホンダ	ZAD-EF08	「ベンリイ eⅠプロ」	EF08-1000007～EF08-1000178 令和元年11月13日～令和4年12月20日	172	
			EF08-1100001～EF08-1100048 令和6年1月25日～令和6年1月26日	48	
	ZAD-EF10	「ベンリイ eⅡ」	EF10-1000013～EF10-1000182 令和元年11月6日～令和5年7月11日	102	
			EF10-1100047 令和5年12月19日	1	
	ZAD-EF11	「ベンリイ eⅡプロ」	EF11-1000015～EF11-1000079 令和元年11月6日～令和5年3月25日	64	
			EF11-1100001～EF11-1100008 令和6年1月25日	8	
	(計6型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年11月1日～令和6年10月15日	(計21,827台)	