


# 改善箇所説明図

## 【対象車両外観、改善対象部位】



入力に対し出力しない  
(本来、出力 LED が点灯するが消灯のまま)



 は不具合部位を示す。

## 【不具合の内容】

1 台積車両運搬車の架装物制御用コントローラにおいて、制御プログラムの設計が不適切なため、プログラムが一部消失することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、荷台をスライドさせる事が出来ないおそれがある。

## 【改善の内容】

全車両、架装物制御用コントローラのプログラムを書き換える。

## 【識別方法】

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.5692 のステッカーを貼付する。