

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス : https://www.mlit.go.jp
-----	--

リ コ ー ル 届 出 一 覧 表

リコール届出日：令和7年7月30日

リ コ ー ル 届 出 番 号	5 7 0 2	リ コ ー ル 開 始 日	令和7年7月31日
届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不 具 合 の 部 位 （ 部 品 名 ）	電気装置（電気配線）		
基 準 不 適 合 状 態 に あ る と 認 め る 構 造 、 装 置 又 は 性 能 の 状 況 及 び そ の 原 因	スタータ電気配線において、配索ばらつきの設計検討が不十分なため、クロスメンバのエッジ部と干渉しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると走行時の振動等で当該配線の被覆が損傷し、最悪の場合、配線の短絡により火災に至るおそれがある。		
改 善 措 置 の 内 容	全車両、スタータ電気配線の配索を変更する。なお、当該配線に損傷が認められる場合は補修または新品に交換する。		
不 具 合 件 数	1 件	事 故 の 有 無	なし
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日 野	2DG-FN1AJA 2DG-FN1AJC 2DG-FN1AJE 2DG-FN1AJG 2KG-FN1AJG	「日野プロフィア」	FN1AJ-100016～FN1AJ-103133 平成29年8月11日～令和7年7月11日	2,818	
	2DG-FN1AGA		FN1AG-100626～FN1AG-102033 平成30年10月19日～令和3年7月7日	9	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年8月11日～令和7年7月11日	(計2,827台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。