

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL03-5253-8111(内線42361)
アドレス:<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和7年7月31日

リコール届出番号	外-4048	リコール開始	令和7年7月31日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 (生産国: 米国 製作者名: ゼネラルモーターズ社) 問合せ先: GMフリーダイヤル 0120-711-276		
不具合の部位 (部品名)	動力伝達装置 (トランスミッションコントロールモジュール)		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又 は性能の状況及びその 原因	トランスミッションコントロールモジュールのソフトウェアにおいて、設計検討が不十分なため、特定の状況下で正しく制御できないことがある。そのため、最悪の場合、走行中にホイールがロックするおそれがある。		
改善措置の内容	トランスミッションコントロールモジュールのソフトウェアを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者に周知 させるための措置	使用者: ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備考
キャデラック	「ABA-01SL」	「CT6」	1G6K95RS0KU101313 ~ 1G6K95RS7LU107059 平成30年7月24日~令和2年2月29日	148	
	「7BA-A2LL」	「CT5」	1G6D85RK4M0100249 ~ 1G6D85RKXM0146782 令和2年9月17日~令和4年5月23日	182	
シボレー	「7BA-A1XCE」	「カマロ」	1G1F91R7XL0140530 ~ 1G1F91R73N0129579 令和2年7月22日~令和4年8月17日	196	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年7月24日 ~ 令和4年8月17日	(計526台)	

【備考】

上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。