

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL03-5253-8111(内線 42361)
アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和7年8月21日

リコール届出番号	外-4047	リコール開始	令和7年8月21日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 (生産国: 米国 製作者名: ゼネラルモーターズ社) 問合せ先: GMフリーダイヤル 0120-711-276		
不具合の部位 (部品名)	車体 (フロントスポイラー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントエンドスポイラーにおいて設計検討が不適切なため、端部の切削加工が不十分なため、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、フロントエンドスポイラーを保安基準に適合するよう切削する。		
不具合件数	国内 0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	使用者: ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社 HP に掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備 考
シボレー	「不明」	「コルベッ ト」	1G1Y92D43M5000058 〜 1G1Y92D4XM5124540 令和2年11月18日〜令和3年12月3日	220	箱型
			1G1Y93D41M5000078 〜 1G1Y93D44M5124541 令和2年12月16日〜令和4年2月22日	139	幌型
	「7BA-Y2XC」		1G1Y92D42N5000005 〜 1G1Y92D48R5128125 令和3年8月16日〜令和6年12月3日	625	箱型
			1G1Y93D41M5000078 〜 1G1Y93D45R5128587 令和3年10月25日〜令和6年10月28日	356	幌型
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年11月18日〜令和6年12月3日	(計 1340 台)	

【備考】

上記の範囲は、車台番号の下 8 桁を基に区分けしています。
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。