

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: https://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年9月4日

リコール届出番号	5712	リコール開始日	令和7年9月5日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	視野確保装置（電気式水加熱ヒータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気式水加熱ヒータにおいて、ヒータ素子の設計検討が不十分なため、当該素子の耐久性が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、素子内部が損傷し、最悪の場合、ヒータ作動が停止しデフロスタの性能が低下して、前面ガラスの曇りや霜がとれにくくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電気式水加熱ヒータを対策品と交換する。		
不具合件数	20件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	2KG-XZB70改	「トヨタコスター」	XZB70-1006355～XZB70-1006901 令和 3年 1月 6日～令和 3年 8月30日	4	改造自動車
	2KG-GDB70改		GDB70-0100254 令和 5年 6月21日	1	
レクサス	ZAA-KMA10	「UX300e」	KMA10-2006667～KMA10-2015405 令和 3年 8月 5日～令和 5年12月 5日	640	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 3年 1月 6日～令和 5年12月 5日	(計645台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車 名	型 式	通 称 名	組付けられた可能性のある車台番号 の範囲及び製作期間	対象部品数	備 考
レクサス	ZAA-KMA10	「UX300e」	KMA10-2004998, KMA10-2005021 令和 3年 5月18日	2	
合 計				2	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。