

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線42361 アドレス: https://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年9月17日

リコール届出番号	5718	リコール開始日	令和7年9月18日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	その他（前方および側方カメラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パノラミックビューモニターの前方および側方カメラにおいて、カメラ回路素子の製造工程の検討が不十分なため、素子内部に亀裂が生じているものがある。そのため、使用過程で亀裂が進展して導通不良となり、車両の直左の映像が確認できず、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該カメラの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。		
不具合件数	787件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備 考
トヨタ	5BA-MXPB10	「ヤリス クロス」	MXPB10-2025686～MXPB10-2027986 令和 4年12月 7日～令和 6年 1月12日	984	
			MXPB10-3027075～MXPB10-3043139 令和 4年12月 7日～令和 6年 1月15日	8,546	
	5BA-MXPB15		MXPB15-2004882～MXPB15-2004970 令和 4年12月 7日～令和 5年 5月17日	38	
			MXPB15-3009565～MXPB15-3015116 令和 4年12月 7日～令和 6年 1月15日	2,542	
	6AA-MXPJ10		MXPJ10-2054318～MXPJ10-2058856 令和 4年12月 7日～令和 6年 1月12日	2,631	
			MXPJ10-3064610～MXPJ10-3128190 令和 4年12月 7日～令和 6年 1月15日	36,570	

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備 考
トヨタ	6AA-MXPJ15	「ヤリス クロス」	MXPJ15-2010248～MXPJ15-2010383 令和 4年12月13日～令和 5年 5月29日	68	
			MXPJ15-3024115～MXPJ15-3040960 令和 4年12月 7日～令和 6年 1月15日	8,502	
	3BA-ZSG10	「カローラクロス」	ZSG10-1014392～ZSG10-1029499 令和 4年11月30日～令和 5年10月16日	8,488	
	6AA-ZVG11		ZVG11-1045587～ZVG11-1081010 令和 4年11月30日～令和 5年10月23日	23,344	
	6AA-ZVG15		ZVG15-1013480～ZVG15-1024518 令和 4年11月30日～令和 5年10月16日	7,071	
	(計7型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 4年11月30日～令和 6年 1月15日	(計98,784台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車 名	型 式	通 称 名	組付けられた可能性のある車体番号 の範囲及び製作期間	対象部品数	備 考
トヨタ	6AA-ZVG15	「カローラクロス」	ZVG15-1012014 令和 4年10月15日	1	
合 計				1	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
テレビジョンカメラASSY フロント	86790-52291	令和 5年 8月 7日～令和 6年 9月 9日	580	「ヤリス クロス」
テレビジョンカメラASSY サイド LH	86790-52441		568	
テレビジョンカメラASSY サイド RH	86790-52451		506	
テレビジョンカメラASSY フロント	86790-16031		215	「カローラクロス」
テレビジョンカメラASSY サイド LH	86790-16041		199	
テレビジョンカメラASSY サイド RH	86790-16051		442	

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
アウトリヤビューミラー-ASSY RH	87910-52J41	令和 4年11月30日～令和 7年 6月26日	60	「ヤリス クロス」
	87910-52J51		274	
アウトリヤビューミラー-ASSY LH	87940-52J01		61	
	87940-52J11		281	
アウトリヤビューミラー-ASSY RH	87910-16A01		323	「カローラクロス」
アウトリヤビューミラー-ASSY LH	87940-16A01		365	
		合 計	計3,874個	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。