

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL03-5253-8111(内線42361)
アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和7年9月18日

リコール届出番号	外-4079	リコール開始	令和7年9月18日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 (生産国: 米国 製作者名: ゼネラルモーターズ社) 問合せ先: GMフリーダイヤル 0120-711-276		
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (給油口)		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又 は性能の状況及びその 原因	燃料タンクの給油口において、給油時にガソリンが大量に溢れ出た際 に、気化したガソリンがエンジン冷却用ファンにより、ラジエーター に吸い込まれることがある。そのため、ラジエーターが高温になって いる場合、気化したガソリンがラジエーター表面に付着することによ り、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	暫定措置として、全車両、給油時の注意喚起レターを送付し、対策が決 定次第、恒久対策を実施する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動 車特定整備事業者に関 知させるための措置	使用者: ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者: 使用者を把握しているため、日整連発行の機 関誌に掲載しない。 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備考
シボレー	「Y2XC-」	「コルベットの Z06」	1G1Y92D31P5300189 ~ 1G1Y92D38S5605021 令和4年11月14日~令和7年5月1日	172	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年11月14日~令和7年5月1日	(計172 台)	

【備考】

上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。