

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和7年9月29日

リコール届出番号		外-4081		リコール開始日： 令和 7 年 9 月 29 日		
届出者の氏名又は名称		トライアンフモーターサイクルズジャパン（製作国：イギリス） 株式会社（製作者名：トライアンフモーターサイクルズ社） 代表取締役 大貫陽介（問い合わせ先: 03-6453-9810）				
不具合部位（部品名）		潤滑装置(エンジンオイル)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因		原動機において、使用環境等に対する検討が不十分なため、急減速を繰り返すことにより、エンジン内でエンジンオイルが前方に偏り、油圧が低下することがある。 そのため、エンジン内部の潤滑が不足し、最悪の場合、エンジンが破損し、走行不能となるおそれがある。				
改善措置の内容		全車両、エンジンオイルを追加し、オイルレベルゲージを対策品に交換する。なお、エンジンを点検し、内部に損傷が発見された場合は、損傷状態に応じて交換する。また、取扱説明書の追補版を配布する。				
不具合件数		0 件		事故の有無 無し		
発見の動機		本国からの情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置		● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。 ● 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ● 弊社のインターネットホームページに掲載する。				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間		リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	8BL- LUJ660	「デイトナ 660」	SMTLGL23U2RBT6740 ～SMTLGL23U2SCH6341 令和 6 年 1 月 12 日～令和 7 年 2 月 12 日		442	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体範囲) 令和 6 年 1 月 12 日～令和 7 年 2 月 12 日		(計 442 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。