

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 07 年 10 月 09 日

リコール届出番号	外-4085	リコール開始日	令和 07 年 10 月 09 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国 : イタリア共和国 製作者名 : FCA Italy S.p.A. 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル:なし ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	前方障害物衝突軽減制動装置(フロントカメラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	衝突被害軽減ブレーキにおいて、フロントカメラに内蔵されている制御プログラムの設計検討が不十分なため、特定の操作を行うと前方衝突の危険を検知しても、警報音が吹鳴せず、衝突被害軽減ブレーキが作動しない。		
改善措置の内容	全車両、フロントカメラの制御プログラムを対策仕様に更新する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フィアット	7DF-25022	「デュカト」	ZFA250000RMA48575～ZFA250002SMB06398 令和 07 年 03 月 07 日～令和 07 年 06 月 09 日	158 台	
	(1 型式)	(1 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 令和 07 年 03 月 07 日～令和 07 年 06 月 09 日	(計 158 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。