連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課

リコール監理室

TEL:03-5253-8111 (内線42361)

アドレス: https://www.mlit.go.jp

令和7年10月28日

リコール届出番号外-4076に係わる対象車の訂正報告について

Tesla Japan合同会社は、令和7年10月8日に届出番号外-4076のリコール届出を行ったところですが、集計ミスがあることが判明したため、今般、対象車の車台番号の範囲、製作期間及び台数を訂正する報告がありましたので、お知らせいたします。

○リコール届出書及び一覧表の新旧表 (下線部が変更箇所)

(新)

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
テスラ	ZAA-YL1YT	Model Y	LRWYHCFJ6SC018403~ <u>LRWYHCFJ6SC137388</u> 令和7年4月10日~ <u>令和7年6月29日</u>	<u>999</u>	右ハンドル 仕様に限る
	ZAA-YL3YT		LRWYHCEK5SC018404~LRWYHCEK4SC137321 令和7年4月11日~令和7年6月29日	<u>795</u>	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年4月10日~ <u>令和7年6月29日</u>	(計1,794台)	

(旧)

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
テスラ	ZAA-YL1YT	Model Y	LRWYHCFJ6SC018403~LRWYHCFJ7SC166561	1, 108	右ハンドル 仕様に限る
			令和7年4月10日~令和7年7月14日		
	ZAA-YL3YT		LRWYHCEK5SC018404~LRWYHCEK8SC137399	854	
			令和7年4月11日~令和7年6月29日		
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲)	(計1,962台)	
			令和7年4月10日~令和7年7月14日		