

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 7 年 10 月 30 日

リコール届出番号	外-4103	リコール開始日	令和 7 年 10 月 30 日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役 イモー・アレクサンダー・ブッシュマン 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタマーケアセンター 電話:0120-846-911		
不具合の部位（部品名）	乗員保護装置（エアバッグコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	右ハンドル仕様車のエアバッグコントロールユニットのソフトウェアにおいて、製造工程が不適切なため、左ハンドル仕様のドアプレッシャーセンサー識別プログラムとなっている。そのため、側面からの衝撃に対して運転席および助手席のサイドエアバッグ信号が正常に処理されず、意図したエアバッグの展開が行われないことがあり、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットのソフトウェアを、右ハンドル仕様のプログラムに書き換える。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 * 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	7BA-G3RA1	「Panamera」	WP0ZZZYAZRL000733～WP0ZZZYAZSL001361 令和 5 年 11 月 29 日～令和 7 年 4 月 28 日	538	
	7BA-G3RA2	「Panamera 4」	WP0ZZZYAZRL000732～WP0ZZZYAZSL001316 令和 5 年 11 月 28 日～令和 7 年 4 月 7 日	216	
	7BA-G3SD	「Panamera GTS」	WP0ZZZYAZSL070070～WP0ZZZYAZSL070834 令和 6 年 6 月 20 日～令和 7 年 2 月 20 日	189	
	7BA-G3TD	「Panamera GTS」	WP0ZZZYAZSL070846～WP0ZZZYAZSL071198 令和 7 年 2 月 24 日～令和 7 年 6 月 24 日	41	
	3LA-G3SB	「Panamera 4 e-hybrid」	WP0ZZZYAZSL045697～WP0ZZZYAZSL047624 令和 6 年 10 月 11 日～令和 7 年 6 月 24 日	159	
	3LA-G3SC	「Panamera 4S e-hybrid」	WP0ZZZYAZSL060322～WP0ZZZYAZSL061240 令和 6 年 10 月 12 日～令和 7 年 6 月 25 日	60	
	3LA-G3SE	「Panamera Turbo」	WP0ZZZYAZSL080248～WP0ZZZYAZSL080460 令和 6 年 10 月 10 日～令和 7 年 4 月 14 日	44	

	3LA- G3SF	「Panamera Turbo S」	WP0ZZZYAZSL085167～WP0ZZZYAZSL085512 令和 6 年 10 月 15 日～令和 7 年 4 月 8 日	35	
	(計8型式)	(計 7 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 5 年 11 月 28 日～令和 7 年 6 月 25 日	(計 1, 282 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。