

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和7年11月6日

リコール届出番号	5719	リコール開始日	令和7年11月7日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先 : 市場措置専用窓口 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-280524		
不具合の部位 (部品名)	電動機用電源装置 (高電圧バッテリー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動機用電源装置において、高電圧バッテリー内の電池セルを製造する治具の管理が不適切なため、セル内部に異物が混入したものがある。そのため、異物がセルを構成する電極層まで貫通すると、電解液が漏れてパワーシステム警告灯が点灯する。そのまま使用を続けると、バッテリーの出力が低下し加速不良となる。また、低温環境下で電解液により温度センサが損傷するとフェールセーフが働き、バッテリーの出力を停止させて、走行継続不可警告灯が点灯し走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、高電圧バッテリーを良品と交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール、アプリ等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	ZAB-JJ3	「N-VAN」	JJ3-1000034～JJ3-1007876 令和6年9月16日～令和7年4月9日	4,367	電気自動車
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年9月16日～令和7年4月9日	(計4,367台)	