

|     |                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 連絡先 | 物流・自動車局 審査・リコール課<br>リコール監理室<br>TEL 03-5253-8111 内線 42361<br>アドレス : <a href="https://www.mlit.go.jp">https://www.mlit.go.jp</a> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年11月13日

|                                  |                                                                                                                                                      |         |            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| リコール届出番号                         | 5735                                                                                                                                                 | リコール開始日 | 令和7年11月14日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | いすゞ自動車株式会社<br>代表取締役社長 南 真介<br>問い合わせ先：お客様相談センター<br>TEL 0120-119-113                                                                                   |         |            |
| 不具合の部位（部品名）                      | 灯火装置（配光可変型前照灯）                                                                                                                                       |         |            |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 配光可変型前照灯の照射方向調節装置において、車両設定値が不適切なため、積車時に光軸が正しく調整されず下方向にずれることで、保安基準に適合しないおそれがある。                                                                       |         |            |
| 改善措置の内容                          | 全車両、照射方向調節装置の設定値を書き換える。                                                                                                                              |         |            |
| 不具合件数                            | 0件                                                                                                                                                   | 事故の有無   | 無し         |
| 発見の動機                            | 社内情報による。                                                                                                                                             |         |            |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul> |         |            |

| 車 名 | 型 式                        | 通称名    | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                                    | リコール対象車の台数 | 備 考 |
|-----|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|-----|
| いすゞ | 2PG-CVR77D                 | 「ギガ」   | CVR77D-7000002～CVR77D-7000082<br>令和5年3月20日～令和5年10月25日    | 77         |     |
|     | 2PG-CVR77DF<br>2RG-CVR77DF |        | CVR77DF-7000002～CVR77DF-7000008<br>令和5年10月24日～令和5年10月31日 | 7          |     |
|     | 2KG-CXM60CT                |        | CXM60CT-7000155～CXM60CT-7000162<br>令和5年1月20日～令和5年2月17日   | 2          |     |
|     | 2PG-CXM77DT                |        | CXM77DT-7000001～CXM77DT-7000109<br>令和5年11月1日～令和6年7月6日    | 107        |     |
|     | 2PG-CXZ77DT                |        | CXZ77DT-7000042～CXZ77DT-7002951<br>令和6年7月18日～令和7年7月4日    | 137        |     |
|     | (計6型式)                     | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>令和5年1月20日～令和7年7月4日                       | (計330台)    |     |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。