

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL03-5253-8111(内線42361)
アドレス:<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年11月27日

リコール届出番号	外-4114	リコール開始	令和7年11月27日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 (生産国： 米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社) 問合せ先：GMフリーダイヤル 0120-711-276		
不具合の部位 (部品名)	燃料装置（給油口）		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその 原因	燃料タンクの給油口において、給油時にガソリンが大量に溢れ出た際に、気化したガソリンがエンジン冷却用ファンにより、ラジエーターに吸い込まれることがある。そのため、ラジエーターが高温になっている場合、気化したガソリンがラジエーターまたはエンジンルーム内の排気管表面に付着することにより、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フィラーネックシールパネルを対策品に交換する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者に周知 させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備考
シボレー	「Y2XC-」	「コルベット Z06」	1G1Y92D31P5300189 ～ 1G1Y92D38S5605021 令和4年11月14日～令和7年5月1日	169	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年11月14日～令和7年5月1日	(計169 台)	

【備考】

本届出は、令和7年9月18日付け「届出番号外-4079」によるリコール届出において、恒久対策が可能になったため、再度届出をするものです。

上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。